

Abblendlicht geht nicht schon am ersten Tag

Beitrag von „mfluegge“ vom 13. März 2011 um 11:13

Ich kann's nicht glauben, Neuen V6 FSI 3.6 183 kW am Freitag abgeholt, und sofort geht das Abblendlicht nicht (kein Xenon)

In der stillen Hoffnung, es könnte ja evtl. 'ne Sicherung sein, kam die nächste Überraschung. Es scheint irgendwie geheim zu sein bei VW, welche Sicherung für was verantwortlich ist. In einer Anleitung (Russische Version) ist jedenfalls kein Sicherungs Belegungsplan enthalten. Nach einem ersten kuzen Blick unter die Motorhaube lies ich es auch gleich wieder sein, nach evtl. vorhandenen Schaltkästen mit den üblichen Relais zu suchen, die scheinen auch irgendwo sicher versteckt zu sein.

Ja werd ich wohl morgen gleich wieder zum Service müssen.

Vielleicht hat ja jemand 'ne Idee oder gleiches Problem mal gehabt.

Gruss und Danke

Mario

Beitrag von „Marcus R.“ vom 13. März 2011 um 11:24

Hallo

versuchs mal jeweils an der Seite des Amaturenbrettes bei geöffneten Türen. Sowohl auf der Fahrer als auch auf der Beifahrerseite befinden sich hinter den Abdeckungen die Sicherungen, und wenn dein Vorgänger die Kärtchen die dabei stecken nicht entfernt hat dann kannst du dort ersehen welche sicherung für was zuständig ist

Grüße

Beitrag von „mfluegge“ vom 13. März 2011 um 13:53

[Zitat von Marcus R.](#)

Hallo

versuchs mal jeweils an der Seite des Amaturenbrettes bei geöffneten Türen. Sowohl auf der Fahrer als auch auf der Beifahrerseite befinden sich hinter den Abdeckungen die Sicherungen, und wenn dein Vorgänger die Kärtchen die dabei stecken nicht entfernt hat dann kannst du dort ersehen welche sicherung für was zuständig ist

Grüße

Danke, schon rein geschaut, auch mal so visuell überprüft, ob eine Sicherung durch ist, sah nicht so aus...

Beitrag von „LX“ vom 13. März 2011 um 19:27

[Zitat von mfluegge](#)

Es scheint irgendwie geheim zu sein bei VW, welche Sicherung für was verantwortlich ist.

Also in meinem neuen Dienst- T5 gibts im Gegensatz zum vorherigen auch kein Kärtchen mit der Belegung mehr. Auch nichts im Bordbuch. Ich denke mal, da wird wieder mal ne neue Prüfposition erschlossen - z.B. "GFS, Sicherungsbelegung auslesen- 35,90€"

Beitrag von „Pollibus“ vom 16. März 2011 um 16:19

[OT]Du hast nen TII ohne Xenon? Kannst du davon mal Bilder posten? Die LEDs hat er dann auch nicht oder?[/OT]