

# Touareg V6 Motorkontrollleuchte Fehler P2011

**Beitrag von „ronjabaerli“ vom 6. Juli 2011 um 11:47**

Hallo Zusammen,

ich hab da ein Problemchen mit meinem Touareg V6 Diesel Bj. 2006 (altes Modell). Bei mir ist die Motorkontrollleuchte angegangen.

Fehlerspeicher selber ausgelesen. Zeigt den Fehler P 2011: Strömungsregelungssystem im Ansaugkrümmer (Bank 2) - Störung/Unterbrechung.

Kann hiermit einer was anfangen? Muss dazu sagen, bin durch Waldwege gefahren, ist da vielleicht Staub irgendwo drin? Schon mal besten Dank im voraus. Gruß Dirk

---

**Beitrag von „coala“ vom 6. Juli 2011 um 11:58**

Servus,

das könnte, muß aber nicht zwingend, auf ein Problem mit der Saugrohrklappe hindeuten. Eventuell schwergängig durch Rußablagerungen? Elektrische Verkabelung beschädigt...

Siehe dazu auch z.B. [hier](#)

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...=saugrohrklappe>Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Basti46120“ vom 14. November 2017 um 22:14**

[Zitat von ronjabaerli](#)

Hallo Zusammen,

ich hab da ein Problemchen mit meinem Touareg V6 Diesel Bj. 2006 (altes Modell). Bei

mir ist die Motorkontrollleuchte angegangen.

Fehlerspeicher selber ausgelesen. Zeigt den Fehler P 2011: Strömungsregelungssystem im Ansaugkrümmer (Bank 2) - Störung/Unterbrechung.

Kann hiermit einer was anfangen? Muss dazu sagen, bin durch Waldwege gefahren, ist da vielleicht Staub irgendwo drin? Schon mal besten Dank im voraus. Gruß Dirk

Hallo, Dirk!

ich nehme an nach der langen Zeit hast Du das Problem jetzt gelöst, oder? Was war die Ursache?

[Zitat von coala](#)

Servus,

das könnte, muß aber nicht zwingend, auf ein Problem mit der Saugrohrklappe hindeuten. Eventuell schwergängig durch Rußablagerungen? Elektrische Verkabelung beschädigt...

Siehe dazu auch z.B. [hier](#)

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...=saugrohrklappe>Grüße

Robert

Alles anzeigen

wollte keinen unnötigen neuen Thread aufmachen. Habe das selbe Problem. Absolut keinen Unterschied oder Mängel während dem fahren. Glühe ich öfters vor bei den kalten Temperaturen, kommt der Fehler, dann ist er über Nacht für einige Tage weg, könnt wieder usw.

Was soll ich machen?

T1 BJ 2004, V6 TDI, 260.000 km.

Bitte um Hilfe.

---

**Beitrag von „Basti46120“ vom 15. November 2017 um 11:18**

Hat niemand nen Tipp für mich? 🤔 😞