

## Reifen / Verschleiß Touareg 2

**Beitrag von „Bigwhite“ vom 28. August 2011 um 10:55**

Hallo zusammen,

ich fahre seit 5 Monaten den Dicken (Touareg 2 werksneu). Ich habe da mal eine Frage zum Reifenverschleiß. Nach nur 5000 km werksneue Winterreifen ist eine starke Sägezahnbildung auf der Außenkante an allen Rädern zu erkennen (ein Hinterrad sieht etwas besser aus). Das Auto war dann Mitte Mai beim Freundlichen (wie ihr immer behauptet) zur Achsvermessung. Der Befund wurde mir nicht mitgeteilt. Mitte August hatten die werksneuen Sommerreifen 4000 km runter der Sägezahn ist auf der Außenkante wieder fühlbar (auf 3 Reifen, nicht so stark wie bei den Winterreifen). Ich selbst stufe meine Fahrweise als ruhig und ausgeglichen ein, wilde Kurvenjagden und starkes hineinbremsen gibt es nicht. Liegt die Sägezahnbildung am Luftfederfahrwerk bzw. Dämpferstufe Comfort?

Wie sieht euer Reiefenbild nach einem Winter oder Sommer aus. Wie weit kommt man mit diesen Reifen. Und ab wann machen die Reifen Krach?

---

**Beitrag von „macko“ vom 28. August 2011 um 11:48**

Hi,  
welche Reifengröße ist montiert??

gruss  
marco

---

**Beitrag von „Bigwhite“ vom 28. August 2011 um 13:40**

Hallo Marco,  
die Reifengröße ist in beiden Fällen 255/55 R18.  
Gruß Andi

---

## Beitrag von „khclp“ vom 28. August 2011 um 13:53

Hallo Andi,

wichtig waere noch zu wissen wie dein Reifendruck ist.

Wir haben das hier schon sehr oft besprochen und unter der SuFu wirst du da einige Beitrage finden.

Ich wuerde dir auch empfehlen den Reifendruck 0.3bar hoeher als vorgeschrieben zu fahren. 😬

Dem 😊 wuerde ich nochmals ansprechen und das Ergebniss erfragen und ob sie neue Einstellungen vorgenommen haben, das ist dein gutes Recht das zu wissen.

LG Kurt



---

## Beitrag von „Sittingbull“ vom 28. August 2011 um 16:59

### [Zitat von Bigwhite](#)

Wie sieht euer Reifenbild nach einem Winter oder Sommer aus. Wie weit kommt man mit diesen Reifen. Und ab wann machen die Reifen Krach?

Hallo Andi,

Sägezahnbildung ist bei solchen schweren Fahrzeugen zum Teil leider normal. Mich persönlich interessiert das weniger, da ich nur 10.000 km im Jahr mit zwei unterschiedlichen Sätzen fahre.

Die Bilder zeigen meine AT auf dem TII nach 5.000 km, lauter sind sie eh und sollten so ca. 25.000 km halten 😬


Grüße von Stephan 😬

---

## Beitrag von „Bigwhite“ vom 29. August 2011 um 21:22

Hallo, erst mal Danke für die schnellen Antworten.

Frage an Kurt, was ist die Rubrik SuFu? Die Reifen vorn fahre ich bei 2,5 bar und hinten bei 2,7 - 3 bar je nach Hänger.

Frage an Stephan, du bezeichnest die Reifen mit AT  ist das die Firma? Danke für die Bilder.

Ich habe mir heute mal einen 4 Jahre alten Touareg 1 und eine Jeep angeschaut da ist ein ähnliches Bild zu erkennen. Wenn ich mir meine Reifen so anschau geht der Sägezahn doch über die gesamte Lauffläche aber außen halt deutlicher. Ich weiß halt nur nicht, ob er sich mit weiterer Abnutzung vergrößert oder ist dem ganzen mit dem Radradius ein Ende gesetzt? Bei meinem Schmidtmützen Fahrstil wollte ich eigentlich 40000 pro Satz erreichen ist das realistisch?

Mit meinen Kombis habe ich bei Markenreifen immer um die 50000 in 5 Jahren erreicht.

Ich habe 1-3 Bilder zu den Winterreifen, ist das bei 2,5 Tonne so OK? Bei meinen 1,8 Tonnen Kombis war das rund.


Wenn ich mit den Reifen 40000km bei gleicher Laufruhe schaffe bin ich zufrieden.:)

---



## Beitrag von „khclp“ vom 3. September 2011 um 12:53

### Zitat von Bigwhite

....Frage an Kurt, was ist die Rubrik SuFu? Die Reifen vorn fahre ich bei 2,5 bar und hinten bei 2,7 - 3 bar je nach Hänger.

Frage an Stephan, du bezeichnest die Reifen mit AT  ist das die Firma? Danke für die Bilder....

Hallo Andi

sorry das ich erst jetzt antworte, hatte nicht gesehen das du mich angesprochen hattest   
Klick [HIER](#) das ist die Suchfunktion. Da kann man einiges finden. 

Ich antworte mal fuer Stephan. Unter AT Reifen versteht man All Terrain, also fuer alle alle Gelaende (haben ziemlich grobes Profil)wie Strasse, Schotter, Sand usw. Es gibt auch noch MT Reifen Mud Terrain das sind spezielle Gelaende Reifen, die im Strassenbetrieb doch erheblich mehr Geraeusche verursachen. Bei den AT haellt sich das etwas mehr in Grenzen.

LG und schoenes WE

Kurt



---

### **Beitrag von „Bigwhite“ vom 7. September 2011 um 19:04**

Danke für die Antworten, ich habe in der letzten Woche die Reifen mehrerer Automarken gestreichelt. Jetzt glaube ich, daß das Laufbild meines Dicken gar nicht so schlecht aussieht. Irgendwie haben ab 18 Zoll alle Reifen einen leichten Sägezahn (X5; Jeep; Touareg 1 u 2 aber auch 3er Limo). Es fährt sich gleich irgendwie beruhigter.  
biggin: found or type unknown

---

### **Beitrag von „SOA“ vom 7. September 2011 um 19:08**

Eine leichte Rauigkeit oder Ungleichmäßigkeit in der Profilabnutzung lässt sich mit Sicherheit nicht vermeiden. Schlimm wird es erst, wenn der Reifen massiv einseitig abläuft oder einen Riesenkrach macht ;-).

---

### **Beitrag von „Carli“ vom 16. Oktober 2011 um 11:13**

Hallo zusammen,

ich hatte bei meinem letzten T auch das Sägezahnproblem.

Nach 1200 km waren alle Reifen auf den Außenkanten zum Brennholz sägen geeignet.

Dann wurde das Auto vermessen und fast alle Einstellmaße waren AUSSERHALB der Toleranz, teilweise sogar extrem. Das Fahrzeug war ab Werk einfach komplett falsch eingestellt.

Von dieser Einstellaktion an, gab es bei anderen Reifensätzen absolut keine Sägezahn- bildung mehr.

LG

Carli

---

## Beitrag von „uhscale“ vom 5. Dezember 2011 um 21:33

Hallo,

ich möchte das Thema etwas aufgreifen.

Habe das gleiche Problem:

nach 6Tkm beginnt nun die Sägezahnbildung auf allen 4 Reifen - Aussenflanken.

Reifen: 19" Dunlop Wintersport 3D - Freigabe bis 240km/h

---

Habe nun bereits mehrfach gelesen, dass es eine Schwäche beim Touareg sein soll.

Es stellen sich nun zunehmend die Lamellen auf in den Aussenflanken.

Schätze in 2-4 Tkm sind die hinüber.

Das nach dann 10Tkm Einsatz?

---

Fahrweise:

9,9l Langzeit

Normal Modus - Luftfederung - kein Wankausgleich

Ab und zu gebe ich dem Touareg die Sporen, aber nicht in den Kurven.

---

Meine Frage:

Was tun?

Reifen reklamieren? Problem wird aber wieder kommen.

Gruss Alex

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 5. Dezember 2011 um 22:04

[Zitat von uhscale](#)

Ab und zu gebe ich dem Touareg die Sporen, aber nicht in den Kurven.

Mache ich auch ab und an. Auf der AB bin ich eigentlich immer flott unterwegs.

Zitat

Meine Frage:

Was tun?

Reifen reklamieren? Problem wird aber wieder kommen.

1. Spur vernünftig einstellen lassen. Ist nicht einfach bei einem Touareg mit Luftfederung, deshalb nur in einer Werkstatt mit Erfahrung.
2. Reifen wegschmeissen und neue kaufen.
3. Mit der Frau lecker essen gehen und nicht an die Reklamation denken - bringt eh nichts und sorgt nur für graue Haare.

---

### **Beitrag von „uhscale“ vom 5. Dezember 2011 um 22:07**

Danke für die Antwort, aber Reifen wegschmeissen nach 6Tkm?

Denke bis 10Tkm ist da Garantie drauf. Zumal die Reifen im Leasing mit drinnen stecken ...

Gruss

---

### **Beitrag von „Arndt“ vom 5. Dezember 2011 um 22:15**

[Zitat von uhscale](#)

Danke für die Antwort, aber Reifen wegschmeissen nach 6Tkm?

Denke bis 10Tkm ist da Garantie drauf. Zumal die Reifen im Leasing mit drinnen stecken ...

Gruss

Dann probier Dein Glück - aber möglichst schnell.

## **Beitrag von „Schwabe“ vom 6. Dezember 2011 um 08:30**

Hallo,

eine leichte Sägezahnbildung wirst Du immer haben, vor allem an der Vorderachse. Ich tausch deshalb die Reifen auch unter dem Jahr (spätestens beim Wechsel von Sommer auf Winter) von vorne nach hinten (auf Laufrichtung achten).

Mit meinen 20 Zoll Sommerreifen hab ich so jetzt 15.000 km drauf, Sägezahn zwar spürbar aber nicht störend.