

Wasserleck vorn rechts

Beitrag von „bejai“ vom 2. September 2011 um 17:13

Nabend

Brauche mal hilfe!!!!!!!!!!

Mein Treg leckt vorn rechts Wasser. Riecht nach Scheibenreinigung.

Sind die Hubzylinder der SWR (Schein werfer reinigung) ein Verschleißteil?

Können die undicht werden ?

welcher andere passt falls Undicht?

Oder reißen die Wasserbehälter?

Und wie kriegt man die raus?????????????

Fragen über Fragen.

Danke

Beitrag von „khclp“ vom 2. September 2011 um 18:42

Moin

schau mal [HIER](#).

LG Kurt



Beitrag von „bejai“ vom 3. September 2011 um 17:18

Moin,

erst mal danke.

Es ist der Hubzylinder der SWR. man sieht deutlich, das er feucht ist. Links ist trocken.

Aber wie krieg ich den raus??

War heute beim freundlichen und der hat es bestätigt.

gerald

Beitrag von „bejai“ vom 3. September 2011 um 17:18

MANNNNNN

schreibe ich einen mist Das heißt Hubzylinder

Gerald

Beitrag von „Marcus R.“ vom 5. September 2011 um 18:12

Hi

ich hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren, du musst den Vorderreifen abbauen, dann den Innenkotflügel demontieren, dannach kommst du problemlos an den Hubzylinder.

Grüße

Marcus