

# Reifendruck Kontrollsystem

**Beitrag von „lerche8142“ vom 18. Oktober 2011 um 22:11**

Hallo TReg Gemeinde,

ich besitze einen TReg V8, US Modell, Bj. 2004. Die Batterien der Sensoren neigen sich dem Ende zu. Es handelt sich um die Originalfelgen, bestückt mit den original Sensoren. Könnte mir evtl. jemand sagen ob ich Sensoren benötige die im Bereich 433 Mhz arbeiten oder benötige ich etwas im 315 Mhz Bereich (USA).

Auf der BERU Homepage ist ein Touareg Sensor im "315Mhz" Bereich überhaupt nicht vorhanden. Dankbar für jeden Kommentar und auch evtl. günstige Sensoren 😊

"Jimmy"/Vienna

---

**Beitrag von „macko“ vom 19. Oktober 2011 um 04:28**

Hi Jimmi,

ich hätte noch vier Sensoren zu Hause liegen.

Gruss  
Marco

---

**Beitrag von „lerche8142“ vom 19. Oktober 2011 um 17:35**

E-mail ist unterwegs.