

Fehlermeldung "Beleuchtung Prüfen"

Beitrag von „macz“ vom 20. November 2004 um 17:31

Hallo zusammen,

ich hatte heute zum zweiten Mal (unmittelbar nach dem Starten) die Fehlermeldung "Beleuchtung Prüfen". Heute habe ich mir wirklich mal die Mühe gemacht alle Lichtquellen zu testen - ohne Erfolg - alles lief einwandfrei.

Tja, und nach Reset 😊 , uupps... natürlich neu starten war die Meldung weg. Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht ???

Gruß
Marco

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 20. November 2004 um 17:32

Zitat von macz

Hallo zusammen,

ich hatte heute zum zweiten Mal (unmittelbar nach dem Starten) die Fehlermeldung "Beleuchtung Prüfen". Heute habe ich mir wirklich mal die Mühe gemacht alle Lichtquellen zu testen - ohne Erfolg - alles lief einwandfrei.

Tja, und nach Reset 😊 , uupps... natürlich neu starten war die Meldung weg. Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht ???

Gruß
Marco

Alles anzeigen

wer weiß,
noch nicht

Beitrag von „Frank“ vom 20. November 2004 um 17:38

Habe ich auch schon einige male gehabt. Werkstatt findet auch nichts

Frank

Beitrag von „Thanandon“ vom 20. November 2004 um 17:42

einmal gehabt dann nie wieder!

Beitrag von „nautic“ vom 20. November 2004 um 17:46

Hatte einen Fehler für die Anhängerbeleuchtung, obwohl kein Anhänger am Dicken war.

Der 😊 hat eine eine Software darüber gespielt, soll damit behoben sein.

Gruß

Michael

Beitrag von „andreas“ vom 20. November 2004 um 17:47

Ich vermute, das sind irgendwelche sporadischen Kriechströme durch die Feuchtigkeit.
Die Steuergeräte reagieren wahrscheinlich etwas überempfindlich.

Gruß

andreas

Beitrag von „reuberle“ vom 20. November 2004 um 18:25

Ich glaube langsam das gehört zum Eigenleben unseres Wunschautos, dass irgend etwas unmittelbar nach dem Starten manchmal als Fehler angezeigt wird. Mal ist es die Beleuchtung, mal der Bremsass, danach wie mir gestern geschehen die Blinkerkontrolle oder vor einigen Wochen zeigte Touri Fehler in der Allradsperrung an obwohl diese seit Wochen (sehr peinlich) garnicht eingelegt war.

Ich betrachte das mittlerweile ganz unaufgeregt, schalte den Motor wieder aus, sage Touri du hast wohl keine Lust 😄 , und starte neu und oh Wunder bisher war danach alles in Butter.



Die ratlosen Sprüche der 😊 auf solche Mängelanzeigen spare ich mir . Wie sagendoch die Kölner - is noch immer gut gegangen- frei ins brandenburgische übersetzt.

Also allzeit GUTE FAHRT und gesund Nachhause.

Reuberle

Beitrag von „andreas“ vom 20. November 2004 um 19:08

Das ist immerhin schon der 2. Fehler, den ich **noch** nicht hatte. 🚗

Die Absenkung des Fahrersitzes ist bei mir auch noch nicht aufgetreten, müsste dann auch schon durchs Bodenblech fahren, da er immer ganz unten ist. 😄



andreas

Beitrag von „Wolf“ vom 20. November 2004 um 20:42

den Fehler hatte ich bereits zweimal, Motor aus - an, weg. 🤔

Wolf

Beitrag von „Mimue“ vom 21. November 2004 um 11:35

hatte den Fehler bereits mehrmals, eigentlich immer dann, wenn der Dicke draußen stand und es feucht war.

Ciao

MiMue

Beitrag von „TJ2“ vom 21. November 2004 um 11:56

Hatte die Meldung bereits drei Mal. Zwei Mal war's definitiv 'ne Fehlmeldung. Beim Auslesen des Fehlerspeichers kam dann als Text unter der Meldung im Auswertungscomputer: "sporadischer Fehler; Unterspannung". Mein Händler meint, dass bereits geringste Unterspannungen dazu führen, dass eine solche sporadische (Fehl-)Meldung ausgegeben wird. Bei dritten Mal war allerdings tatsächlich das Steuergerät des linken Xenonscheinwerfers kaputt. Hätte ich allerdings auch ohne Meldung gemerkt, war nämlich stockdunkel als es kaputt ging.

Gruss
Thomas

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. November 2004 um 12:21

Hallo
Bei mir hat der Cominghome-Sensor Regensensor den Fehler verursacht auch hier sporadisch.
Grüße

Beitrag von „Wolfgang“ vom 22. November 2004 um 10:18

Hallöle an alle,

hatte diesen Fehler auch schon mehrmals. Habe meinen Lichtschalter permanent auf Autostellung stehen. Eine Sichtprüfung ergab nichts, also Motor aus und wieder an und der Fehler ist fort. Fehlerspeicher meldet auch nichts 😞 . **Scheint dann auch wie einige andere Optionen, siehe Fahrvibrationen, Stand der Technik 2004 bei VW** 🙌🙌🙌 zu sein.