

Fehlermeldung Luftfederung !

Beitrag von „poseidon“ vom 4. November 2011 um 18:49

Hallo Touaregis !

Wer kann mir sagen wo der Beschleunigungssensor (Karosserie hinten) G343 zu finden ist !

Es soll irgendwo im Kofferraum sein ! 😊 Aber wo genau ???????

Danke im vorraus für Eure mithilfe !

Poseidon

Beitrag von „macko“ vom 4. November 2011 um 20:09

Hi,
bitteschön:

Im Kofferraum unter der rechten Verkleidung im Fahrzeugboden unterhalb vom Deckel Reserverad

gruss
marco

Beitrag von „NIUBEE“ vom 8. November 2011 um 14:28

Also die Fehlermeldung hatte ich auch mal.

Wie ist es dazu gekommen?

Was passiert wir du langsam ca. 100m mit dem PKW fährst?

War die Batterie entladen?

Beitrag von „Darragh“ vom 8. November 2011 um 17:11

[Zitat von NIUBEE](#)

[...] Was passiert wir du langsam ca. 100m mit dem PKW fährst? [...]



Hääääääh ? was willst du uns damit sagen?

Beitrag von „NIUBEE“ vom 10. November 2011 um 15:59

Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung bzgl. des Beschleunigungssensors.

Nach den Reifenwechseln...

Zündung an, Batterie fast leer, Luftfederung im Wagenhebermodus Ping Fehlermeldung...

=>Etwas Warten (damit sich die Batterie wieder erholt) Zündung an Ping Fehlermeldung.

VAG COM dran ausgelesen Fehler "Beschleunigungssensor" im Speicher.

Löschen nicht möglich.

So wollte mich dann auf den Weg zum 😊 machen (muß bei mir aber erst aus dem Hinterhof rausfahren, denn da passt kein Abschleppwagen rein) und nach ca. 100m war die Fehlermeldung weg (für immer).

Kein Eintrag nichts.

Somit diese komischen Fragen...

Beitrag von „Michael67“ vom 11. November 2011 um 09:27

[Zitat von NIUBEE](#)

Somit diese komischen Fragen...

Hallo Niubee

Deshalb wurde ja auch nachgefragt



O.k. bei Dir war es anscheinend

Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn bei einem TF das erste Mal die Fehlermeldung "Luftfederung" erscheint,er oder sie ganz viel Bammel kriegen wird.

Aber deshalb ist doch so ein Forum super,damit sich jeder infomieren kann ob es bei seinem Problem evtl. um das Gleiche geht.

Das ist natürlich nicht böse gemeint.👍

Beitrag von „NIUBEE“ vom 11. November 2011 um 12:52

[Zitat von Michael67](#)

Hallo Niubee

Deshalb wurde ja auch nachgefragt 

O.k. bei Dir war es anscheinend die Batterie,
Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn bei einem TF das erste Mal die Fehlermeldung "Luftfederung" erscheint,er oder sie ganz viel Bammel kriegen wird.

Aber deshalb ist doch so ein Forum super,damit sich jeder infomieren kann ob es bei seinem Problem evtl. um das Gleiche geht.

Das ist natürlich nicht böse gemeint.👍

ne ne...ganz falsch verstanden...die komischen Fragen habe ich gestellt (siehe weiter unten)....;)

Das Problem des TE kenne ich aus eigener Erfahrung.
Kommt der Fehler hat man erstmal richtig Bammel.