

# CD Wechsler Störgeräusch nicht Drehzahlabhängig

**Beitrag von „bejai“ vom 5. November 2011 um 20:39**

Moin Moin aus dem Südlichen Niedersachsen,

Der Wechsler ( Nachträglich eingebaut Radhaus Hi. RE ) macht ein Störgeräusch ( brummen). Dieses Geräusch ist nicht drehzahlabhängig. 😞 Wird nur Lauter, wenn die Lautstärke erhöht wird. Habe bereits mehrere Wechsler versucht und alle machen das gleiche Geräusch. Brummen ist auch da, wenn im Stand gehört wird. ohne Motor. Habe auch schon eine Entstöddrossel verbaut, aber ohne erfolg.

Laut vorbesitzer gab es mal einen Kurzschluß auf dem UB+ Ausgang am Navi.

Aber sonst ist des Gerät Störgeräusch los. bei Radio und CD. nur der Wechsler macht probleme. kann es am Masseanschluß des Wechslers liegen an dem blauen Stecker für das Navi???

Jemand eine Ahnung???????????????????????????????????? Ist total mist, wenn die LieblingsCD brummt.

Montiert ist das Serien DVD Navi im Touareg 2006: RNS?

---

**Beitrag von „bejai“ vom 23. November 2011 um 15:26**

Moin Moin,

Hier noch was zur Fehlersuche.

Brummt nur bei Licht an. Egal ob Standlicht, Fahrlicht, ...

Ohne ist nix zu hören.

Alle Kabel geprüft und i.O.

Verschiedene Wechsler geprüft und immer das gleiche. Brummen nur bei Licht Auch nur bei Zündung an.

Hat den keiner eine Idee??

über welchen Anschluß wird die Automatische Lichtumschaltung gesteuert? Tag auf Nachtbetrieb???

Kann ich dies inaktiv setzen?

Gerald