

Probleme mit cd wechsler

Beitrag von „chriss1000“ vom 22. Dezember 2011 um 11:56

Hallo Leute hab mal wieder ein problem am Dicken CD-Wechsler spinnt Fehler R41 keine Kommunikation

wenn ich auf cd gehe funzt er kurz dann geht er automatisch auf Radiobetrieb.

Machmal geht er auch gar nicht.

Hoffe es kann mir mal wieder von euch einer helfen danke schonmal im vorraus

Chriss

Beitrag von „Momo7“ vom 26. Dezember 2011 um 10:25

T1 oder T2?

Beim T1 hatte ich auch mal eine Wechslerstörung und nach Abklemmen und Wiederanschließen (Kable im Kofferraum) war er wieder ok.

Momo

Beitrag von „coala“ vom 27. Dezember 2011 um 09:23

[Zitat von chriss1000](#)

Hallo Leute hab mal wieder ein problem am Dicken [...]

Servus,

sicher gäbe es mehr Chancen auf Antworten, wenn du uns verraten würdest, welches Fahrzeug mit welchem Audiosystem du fährst. Zusätzlicher, angenehmer Nebeneffekt wäre, dass ich dann das Thema ins passende Unterforum verschieben könnte...

Grüße
Robert

Beitrag von „juma“ vom 27. Dezember 2011 um 10:19

Servus,

wer so lange keine weiteren Informationen bereitstellt, bei dem kann es ja nicht wichtig sein...:D