

T-reg startet warm erst beim 2.mal

Beitrag von „muli“ vom 8. Januar 2012 um 19:07

Hallo! Ich habe seit gestern nen 3,0 V6 Bj. 2005 Automatik. Er hat das Problem das er wenn er ein paar minuten stand beim ersten mal nicht anspringt. Die Startautomatik bricht wohl ab. Als ob der Anlasser abgewürt wird. Beim 2. Versuch ist er sofort da. Und wenn ich so von 60km/h stärker beschleunigen will, schaltet er ja in den 3. gang und ab und zu knallt es dabei einmal laut. Hat jemand ne Idee?