

# ABS/ESP Problem Touareg I

**Beitrag von „mariheb“ vom 15. Januar 2012 um 03:25**

Hallo, wir haben ein Problem mit unserem Touareg Bj 2003 MKB AZZ, 3,2l V6.

Fehlercode 1276 Hydraulikpumpe V64, Sicherungen sind io. Steuergerät wurde- weil wir den Wasserkasten voller Wasser vorfanden- von einer Fach-Firma (Rickim auto) geprüft und als io. zurückgeschickt.

Kann es sein das die Pumpe defekt ist oder kommt das nicht vor, was sagen eure Erfahrungen?

Wäre schön wenn ihr helfen könntet und seien es auch nur Anregungen.

Vielen Dank im Vorraus. 