

Drehzahlabhängiges Heulen/Pfeifen V6 TDI - und ein Hallo!

Beitrag von „NitroSNBRD“ vom 24. Februar 2012 um 16:25

Hallo,

mein Name ist Danny, ich bin 28 Jahre alt und lebe/wohne im schönen Stuttgart. Ich bin seit Januar stolzer besitzer eines Touareg V6 TDI EZ 2008 Modell 2009 Automatik 176KW mit Vollausrüstung. Außer Schiebedach 🗑️ Bin wirklich sehr zufrieden bisher. Davor hatte ich 10 Jahre einen Audi TT Quattro.

Nun habe ich allerdings das erste Problemchen. Im unteren/mittleren Drehzahl bereich höre ich ein heulen/pfeifen. Man könnte meinen es ist ein Windgeräusch bzw. hört es sich so an. Es kam jedoch plötzlich. Ein reines Windgeräusch schließe ich aus.

Es hört beim Stillstand auf. Wenn ich während der Fahrt auf "N" stelle, besteht es weiterhin.

Es handelt sich eindeutig um ein Drehgeräusch. Über 1800 U/min tritt es im Fahrbetrieb aufgrund der zunehmenden Fahr-, Motor- und Windgeräusche in den Hintergrund.

Nun habe ich in einem anderen Forum etwas über eine Aktion gelesen, bei der der Rücklaufschlauch der Servopumpe erneuert wurde.

Hat jemand eine Idee oder weiß jemand Rat?

Beste Grüße,

Danny