

# **PORSCHE ruft "Cayenne" zurück**

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Februar 2012 um 08:54**

**Stuttgart, den 24.03.2012.** Bei den aktuellen Cayenne-Modellen der Modelljahre 2011 und 2012 wird das Verriegelungssystem der Frontscheinwerfer nachgearbeitet.

Bei internen Qualitätsuntersuchungen wurde festgestellt, dass sich ein nicht ordnungsgemäß verriegeltes Scheinwerfermodul in seltenen Fällen lösen kann.

Nachgearbeitet werden weltweit etwa 100.000 Modelle der Cayenne-Baureihe. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden angeschrieben, der Werkstattaufenthalt dauert circa 45 Minuten und ist für den Kunden kostenlos.

---

**Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 25. Februar 2012 um 13:15**

Moin,

dann kann es ja nicht mehr lang dauern und die erste große Rückrufaktion beim T folgt...

---

**Beitrag von „SOA“ vom 25. Februar 2012 um 13:42**

Ne, die Scheinwerfer als Designteile sind keine Gleichteile. Da wollen wir mal hoffen, dass die Jungs von VW einen besseren Job gemacht haben ;-).

---

**Beitrag von „Ball“ vom 25. Februar 2012 um 13:46**

Hallo Zusammen,

gehört zwar nicht ganz daher. Aber vielleicht könnt Ihr mich aufklären. Der TI war von der Bodengruppe identisch mit dem Porsche. Ist das beim TII auch der Fall?

Gruß

Dirk

---

### **Beitrag von „SOA“ vom 25. Februar 2012 um 13:59**

Touareg II und Cayenne II stehen wieder auf derselben Plattform. Es gibt aber auch im Bodenbereich und Fahrwerk die einen oder anderen Unterschiede.