

# CANBUS Fehler V 10 TDI

**Beitrag von „gertsch“ vom 14. März 2012 um 10:45**

bei meinem Touareg V 10 TDI Bj. 2005 hat gestern während der Fahrt plötzlich das ABS und ESP Warnzeichen mit dem Hinweis Werkstatt aufsuchen zu blinken und pipsen begonnen. Zudem fiel die Tachoanzeige aus.

Nach Abstellen des Fahrzeugs und Neustart war das Problem weg, kam aber nach kurzer Fahrt wieder und ist seitdem vorhanden.

Beim Auslesen mit dem Diagnosegerät wird lediglich CANBUS Fehler angezeigt.

Habt ihr eine Ahnung wie man den Fehler eingrenzen könnte bzw. wo ich eine geführte CANBUS Prüfung herbekommen könnte. Bei erwin lässt sich dieses Kapitel nicht auslesen.

Gruß

Gertsch

---

**Beitrag von „alevuz“ vom 14. März 2012 um 11:24**

Hallo und Willkommen bei den Touareg Freunden !

Frage: Wie alt sind die beiden Batterien ?

Lichtmaschine detto !

Welches Diagnosesystem verwendest Du ?

"Er" macht schon mal recht einen Blödsinn wenn die zu alt sind und beginnen zu schwächeln !!

SG

Alevuz