

Kabelbruch von A-Säule zu Fahrertür

Beitrag von „Jonny Revolver“ vom 17. Mai 2012 um 19:29

Hallo zusammen,

ich habe leider folgendes Problem mit meinem Touareg:

Anfangs ging die Beleuchtung an der Unterseite der Fahrertür je nach Öffnungswinkel der Tür aus. Ein leichter Druck auf den Kabelstrang, und das Licht flackerte wieder auf. Daher vermute ich einen Kabelbruch. Mittlerweile hilft auf "Drücken" nichts mehr, hinzu kommt, dass auch der Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr einklappt.

Könnte mit evtl. jemand verraten, welche Kabel bzw. welcher Stecker welche Bedeutung hat?

Viele Grüße

Sven - Jonny Revolver

Beitrag von „Mr.Sinnev“ vom 10. Februar 2013 um 10:21

Hier kann ich mich dem Problem anschliessen!

Leider habe ich das selbe Problem und schliesse einen Kabelbruch nicht aus.

Zu dem Kabelbaum gibt es auch eine Teilnummer aber die sind halt recht verwirrend....

[h=1]7L6971120, 7L6971120F oder auch 7L6971120G[/h]Kann mir einer sagen welche denn nun die richtige dazu ist?

EZ:10.11.2004

Zu 2.1: 0603

Zu 2.2: 68101 C1