

Heulendes Geräusch bei 50 km/h

Beitrag von „Joycabrio“ vom 21. Mai 2012 um 07:21

....immer noch neu hier, aber schon wieder eine Frage.....

Habe nun mit unserem "neuen, gebrauchten" T. 5000 km zurückgelegt. (Gesamtfahrleistung jetzt 33.000 km) Hat viel Spass gemacht.

Das "seltsame" Geräusch wurde gefunden - lag an schlecht verlegten Leitungen/Zügen im Getriebe bzw. Vorwärmer Bereich.

Danke nochmals an Alle die hier mit Tips geholfen haben.

.....aber nun.....

gestern bei 250 km auf der Landstrasse viel uns ein heulendes Geräusch bei 50 km/h innerorts auf .

Beginnend bei ca. 30 km/h und Endend bei 60 - 65 km/h (bzw. nicht mehr wahrnehmbar.....)

So richtig störend ist es auch nicht - passt aber nicht zum Gesamtkomfort des Fahrzeugs.

Hat jemand eine Idee ? Das wäre Klasse.

Joachim

Beitrag von „Arndt“ vom 21. Mai 2012 um 07:41

Hallo Joachim,

ich tippe auf die Spiegel. Versuch mal ein Streichholz oder ähnliches "von unten" zwischen Seitenspiegel und dessen Aufnahme zu stecken.

Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2012 um 08:58

Servus Joachim,

hast du den "Henkel" (Dachträger zweiteilig, längs verschiebbar - nicht die Dachreling) drauf?
Das Teil neigt ganz gerne zu diesen Geräuschen...

Grüße
Robert

Beitrag von „Joycabrio“ vom 21. Mai 2012 um 17:14

.....ROBERT



Träger ab - Geräusch weg !

...und ich dachte das was am Antreib kaputt sei.....boah.....neee.

D A N K E !!!

Beitrag von „juma“ vom 21. Mai 2012 um 17:49

Servus,



wie rum war er denn montiert?

Die steilere Seite muss nach vorne zeigen! Die Gräusche verursachen meist die Gummistreifen...

Beitrag von „Joycabrio“ vom 21. Mai 2012 um 20:51

[Zitat von juma](#)

Servus,



wie rum war er denn montiert?

Die steilere Seite muss nach vorne zeigen! Die Gräusche verursachen meist die Gummistreifen...

...also laut Montageanleitung und Abbildung auf den Dachträgern stimmt alles.....

.....die paar Millimeter zwischen beiden Trägern sollen ok sein sagt VAG.....

Nunja, wir überlegen die Träger abzunehmen - aber "er" gefällt uns besser mit.

Dann müssen wir das Geräusch wohl ertragen 😬

::Joachim::

Beitrag von „Arndt“ vom 21. Mai 2012 um 22:31

[Zitat von Joycabrio](#)

...also laut Montageanleitung und Abbildung auf den Dachträgern stimmt alles.....

.....die paar Millimeter zwischen beiden Trägern sollen ok sein sagt VAG.....

Nunja, wir überlegen die Träger abzunehmen - aber "er" gefällt uns besser mit.

Dann müssen wir das Geräusch wohl ertragen 😬

::Joachim::

Alles anzeigen

Dreh mal die Gummies in den Trägern. Am besten einzeln, damit Du merkst welches evtl. falsch herum montiert war.

Beitrag von „Freddy1991“ vom 28. Mai 2012 um 13:26

Bei mir habe ich das gleiche Problem... ich habe schon alles probiert das Geräusch mit den Trägern wegzubekommen aber außer abkleben habe ich keine Lösung gefunden oder halt abbauen aber mit ist es einfach schicker!