

AFS Problem

Beitrag von „hengning“ vom 16. Juni 2012 um 09:26

Hallo,

Mein T (12/2005, V6 TDI, Aut.) komplettiert täglich aufs Neue die Liste der Fehler die alle haben. Letzte Woche war´s z.B. das Mittellager der Kardanwelle...

Gestern überraschte er mich mit der ´AFS` Fehlermeldung.

Ich habe auch schon einiges gelesen, werde aber nicht schlau draus.

Vielleicht kann jemand helfen oder hatte gleiche Symptome.

Sobald ich den Zündschlüssel umdrehe, blinkt die gelbe Warnlampe im Drehzahlmesser, kurze Zeit später gibt´s dann die passende Meldung im MFA.

Vor geraumer Zeit hatte ich schon mal eine AFS-Fehlermeldung, die trat allerdings erst beim Betätigen des Fernlichtes sporadisch auf und wurde auf Garantie mit Tausch des linken Scheinwerfers dauerhaft behoben. Die aktuelle Fehlermeldung kommt sofort, auch bei ausgeschaltetem Licht.

Was mir aufgefallen ist:

- Scheinwerfer leuchten dicht vor dem Wagen auf den Boden
- der Rechte schielt
- Standlicht geht auf beiden Seiten nicht
- Abbiegelicht, Xenon und Blinker funzen auf beiden Seiten

Kommt jemand mit VAGCOM zufällig aus der Nähe von Osnabrück? (VW-Werkstätten versuche ich mittlerweile zu meiden, wo es nur geht)

Würdet ihr jetzt anfangen Teile zu tauschen?

Ach ja:

Das Scheinwerfergehäuse mit dem Fernlichtfehler habe ich mir damals einpacken lassen (man weiss ja nie) und jetzt auf dem Dachboden wiedergefunden.

Bei genauerer Untersuchung und Ziehen am Kabel für die Fernlichtklappe war sofort klar, warum das Ding nicht mehr ging. Ein Kontakt am Stecker war gebrochen und wurde nur noch von der Kunststoffhülle des Steckers gehalten. Schon krass diese Raus-Weg-Neu-Mentalität...

Beitrag von „EaZy1“ vom 16. Juni 2012 um 10:48

[Zitat von hengning](#)

Hallo,
Kommt jemand mit VAGCOM zufällig aus der Nähe von Osnabrück? (VW-Werkstätten
versuche ich mittlerweile zu meiden, wo es nur geht)
Würdet ihr jetzt anfangen Teile zu tauschen?

Ich komme aus Melle 😊

Beitrag von „hengning“ vom 16. Juni 2012 um 10:53

Witzig,
das steht der T auch grade 😊 und morgen auch.
Haste so ein Ausleseteil und Zeit?

Beitrag von „EaZy1“ vom 16. Juni 2012 um 11:35

Habe beides und das letzter für die nächsten Tage mehr als genug 😞 .
Schicke dir eine PN

Beitrag von „hengning“ vom 22. Juni 2012 um 11:04

So,
jetzt habe ich den Fehler-Code.
02628 Sensor für Schwenkmodul Position rechts
Ich habe schon viel hier im Forum drüber gelesen, dass es auch ein unterbrochenes Kabel sein kann.

Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich nach dieser Unterbrechung suchen soll?

Ich geh schon mal auf die Suche...

Beitrag von „hengning“ vom 9. Oktober 2012 um 00:04

Ich habe das AFS-Problem mit dem ersten Modul (das unten am Scheinwerfergehäuse verbaut ist) vom ebay nicht in den Griff bekommen. Das schien auch im Eimer zu sein. Es ließ sich nicht codieren und tauchte auch nicht mit seiner Teilenummer in der Software auf.

Kurz drauf hatte ich aber Glück mit einem noch nie eingebauten Modul aus der Bucht für 5,50 €.

Eingebaut, tauchte auch prompt in der Software mit der richtigen Nummer auf, einmal quasi angelernt (1x Licht links rechts oben unten usw.) und seit dem funzt es.

Hatte letzte Woche wieder während der Fahrt ein AFS-Problem. Das war allerdings bei der nächsten Fahrt glücklicherweise, bis jetzt, wieder verschwunden.

Beitrag von „macko“ vom 9. Oktober 2012 um 02:07

Hi,

evtl. kündigt sich eine defekte / schwache Batterie an... War z.B. bei mir so.

Hast Du auch beim Motorstart Fehlermeldungen?

Gruss

Marco