

Scheinwerferwaschanlage nachrüsten??

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 18. Juli 2012 um 03:30

Hi!

bei meinem T II V6 US Modell ist trotz Xenon keine Scheinwerfer Waschanlage installiert. Die Blenden aussen sind dran, aber dahinter ist nix...

Da ich diese ja bei einer evtl Rückführung nach Dland benötige um das Fahrzeug zuzulassen stellt sich nun die Frage wich ich das Nachrüsten lasse.

Der Haendler hier ist etwas überfordert und verweist mal wieder auf VW.

Habt Ihr hierzu einige Infos wie das gehen soll oder ist diese Nachrüstung für die Zulassung mittlerweile uninteressant?

Gruss

Oldgrumpy

Beitrag von „macko“ vom 18. Juli 2012 um 10:11

Hi Matt,

ich denke Du wirst folgende Dinge machen müssen zur Nachrüstung:

Freischaltung der SWA im Steuergerät (kannst ja vorher schonmal checken)

Pumpe in den Waschbehälter einsetzen und Schläuche verlegen

Ob in der Stoßstange die Halterungen für die Waschdüsen vorhanden sind, musst Du wohl selbst nachsehen

Grüsse

Marco

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 20. Juli 2012 um 02:24

Na tolle Wurst.

Ich soll für die Umrüstung \$984 zahlen... Nur das die ollen Scheinwerfer sauber bleiben...

So ein Mist.

Kann man dafür eigentlich keine Sondergenehmigung bekommen?

Beitrag von „macko“ vom 20. Juli 2012 um 15:14

Hi,

ich nehme an, für die Waschanlage nicht.

Momentan kenne ich nur ein Fahrzeug mit Xenon, nämlich den Nissan 350Z, der zwar mit Waschanlage, aber ohne automatische Höhenregulierung hier in D zugelassen wird....

Wäre einen Versuch wert.

Grüsse