

Scheuerstelle Heckklappe - Dach

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2012 um 08:02

Ich habe heute festgestellt, dass am rechten Heckklappenscharnier der Schlauch für die Waschanlage an der Karosserie scheuert. Am Dach ist bereits der ganz der ganze Lack abgescheuert. Soweit ich festgestellt habe, hat der Schlauch nicht innerhalb der Kunststoffabdeckung platz. Hat jemand ein ähnliches Thema oder ist da bei mir was falsch montiert? Werde heute noch ein Foto davon machen.

MfG

Hannes

Beitrag von „Sittingbull“ vom 31. August 2012 um 12:57

Hallo Hannes,

dieses Problem hatten schon einige User - wende dich deswegen an deinen 😊

Grüße von Stephan 🗨️

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2012 um 13:00

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Hannes,

dieses Problem hatten schon einige User - wende dich deswegen an deinen 😊

Grüße von Stephan 🗨️

Ok, danke, hab ich mir schon gedacht, dass ich da nicht der einzige sein kann. D.h. im Falle des Falles hat VW das kostenlos behoben?

MfG

Hannes

Beitrag von „Sittingbull“ vom 31. August 2012 um 13:05

[Zitat von Hannes H.](#)

D.h. im Falle des Falles hat VW das kostenlos behoben?

Hallo Hannes,

diese Frage wird dir sicherlich dein 😊 beantworten können, die mir bekannten Fälle lagen innerhalb der Garantie 😊

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2012 um 13:07

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Hannes,

diese Frage wird dir sicherlich dein 😊 beantworten können, die mir bekannten Fälle lagen innerhalb der Garantie 😊

Grüße von Stephan 😊

Ok, da bin ich mal ein halbes Jahr drüber, aber selbst dann sollte so etwas nicht sein. Ich werde mal einen Termin machen und sehen was die dazu sagen....

MfG

Hannes