

# Beleuchtung, Kurvenlicht

## Beitrag von „antoni-toni“ vom 13. September 2012 um 23:43

Hilfe!!! habe Probleme mit meinem Scheinwerfer Bi\_Xenon Touareg t1 L7 Bj.2006 wenn ich das Licht auf Automatik stelle, fällt der rechte Scheinwerfer nach der Justierung aus, spätestens aber sobald das Kurvenlicht angehen würde durch Lenkradeinschlag. Der Scheinwerfer geht aus, und auch nicht mehr an. Hat vielleicht jemand eine Vorstellung was für ein Problem anstehen könnte??

---

## Beitrag von „WUPPI V6 TDI“ vom 30. Oktober 2012 um 19:59

Hallo Antoni-Toni,

habe ein ähnliches Problem schon Scheinwerfer gewechselt, Sensoren für die Höhenregulierung (Luft) getauscht , fehler ist noch da.

Auslesegerät ist vorhanden. Habe Dir eine P.N. gesendet sollten den Fehler gemeinsam suchen habe auch Stellmotoren und Hallsensoren zum tausch hier liegen.


Ig Roland

---

## Beitrag von „antoni-toni“ vom 18. November 2012 um 21:15

:D:D:D tolle sache mit dem Forum.

Habe Aufgrund der Antwort von Wuppi den Fehler zusammen mit Ihm gefunden und beseitigt.

War bei uns beiden derselbe Fehler. es handelt sich um eine kleine Platine mit insgesamt 7 Elektronikteilen drauf. Diese befindet sich am Stellmotor. Mann bekommt sie nicht bei Valeo und nicht bei VW. Haben den Fehler auf Grund von einem Fehlerlesegerät schön eingrenzen können. Der nette ... Händler um die Ecke wechselt einfach kompletten scheinwerfer, geht auch aber ist sauteuer.  big grin not found or type unknown

---

## Beitrag von „T-Fan“ vom 18. November 2012 um 21:39

Hallo,

habt Ihr jetzt komplett tauschen lassen, oder ging es die Platine selbst zu reparieren ?

Gruß

Andi

---

**Beitrag von „antoni-toni“ vom 18. November 2012 um 22:49**

wir haben nur die kleinen Platinen , die am Halter vom Stellmotor sich befinden ausgetauscht.  
darauf befindet sich ein kleines Bauteil mit dem Namen Hallgeber. dieser war wohl defekt:)