

Probleme Media-In Iphone / Starkes Rauschen

Beitrag von „Oliverlehmi“ vom 17. November 2012 um 15:27

Hallo Touareg Gemeinde,

habe wieder einmal ein Problem.

Ich habe mir zwei Adapterkabel für die Media-In Buxe im Handschuhfach gekauft. Eins mit USB für die Festplatte, eins fürs Iphone.

Beim Anschluß der Festplatte über USB habe ich wunderbare Soundqualität. Schließe ich jedoch das Adapter Kabel für`s Iphone an, habe ich ein starkes Rauschen beim hören.

Woran kann das liegen? Die Soundqualität ist grotten schlecht, sobald man das Radio etwas lauter aufdreht.

Für Eure Mühe vielen Dank im voraus.

Grüße

Oliverlehmi

Beitrag von „coala“ vom 17. November 2012 um 15:44

Servus,

kann es vielleicht sein, dass du vom iPhone lediglich ein analoges (NF) Signal abgreifst? (Ausgangspegel am iPhone zu niedrig / Eingangspegel am RNS falsch gewählt = Rauschen, da der Verstärker des RNS mit dem zu geringem Nutzsignal auskommen muss). Schau dazu gegebenenfalls auch mal [hier](#).

Grüße

Robert

Beitrag von „balgenbruder“ vom 17. November 2012 um 16:34

Hallo Oliver,

Ich hab das Original VW Kabel dran und ein iPHONE 4S und der Sound ist genauso gut wie ueber BT. Da rauscht nichts.

Wenn es rauscht vermute ich das einfach sehr wenig Signalpegel ankommt.

Ich vermute dein Kabel ist das Problem?

Was fuer ein Kabel hast du denn?

Geht es von VW Buchse auf iPHONE Dockbuchse unten am Telefon?

Oder greifst du am Kopfhoeerer ab?

N.B. Auch das was von der Dockbuchse kommt ist ein analoges Signal.

Beitrag von „Oliverlehmi“ vom 17. November 2012 um 21:21

Hallo Balgenbruder,

da Du von Musik über BT sprichst, gehe ich davon aus, dass Du einen Touareg II fährst.

hatte dieses Thema hier für den Touareg I reingestellt. Greife nicht am Kopfhörer ab, dann wär es ja ein AUX-Kabel. Das Media-In passt ja nur unten ins Iphone!

Aber trotzdem danke für Deine Anregungen.

Beitrag von „Oliverlehmi“ vom 17. November 2012 um 21:48

Hallo Robert,

Dein Tipp war Gold wert, vielen vielen Dank.

Hab im Setup des Navis unter Aux die Eingangsstufe auf niedrig gestellt und nun funzt es :-)!
Läuft alles einwandfrei.

Grüsse

Oliver

Beitrag von „coala“ vom 18. November 2012 um 00:16

Zitat von Oliverlehmi

[...] Hab im Setup des Navis unter Aux die Eingangsstufe auf niedrig gestellt und nun funzt es :-)! Läuft alles einwandfrei. [...]

Servus Oliver,

danke für die Rückmeldung 😊👍

Grüße
Robert