

V6TDI - Ölverlust Bereich Kopf/Ventildeckel..?

Beitrag von „FALCONE“ vom 15. Dezember 2012 um 00:22

Habe leichten Ölverlust (Ölflecken auf Boden) - zwei VAG-Werkstätten können aufgrund Einbausituation keine verlässliche Diagnose stellen (kann Kopfdichtung, kann Ventildeckeldichtung, oder sonst ein Simmering..) sein.

Sonst keinerlei Auffälligkeiten (Kühlwasser sauber / kein Rauchen) am Fahrzeug.

Hat jemand Langzeiterfahrungen mit leichtem Ölverlust?

Hat jemand gute Werkstatt im Bereich 7 die sich um den Kopf des Dicken kümmert?

Hat jemand Erfahrung mit dem Motorenprofi in Bielefeld?

Gruß von NeuEinsteiger (..sollt an sich nur ein Winterfahrzeug sein, aber das wird mehr...)

image not found or type unknown



Beitrag von „juma“ vom 15. Dezember 2012 um 20:32

Servus und willkommen!

Von wieviel Verlust ist denn da zu sprechen? Motorblock gesäubert um festzustellen, wo es austritt?

Einen Eintrag im Fehlerspeicher gibt es vermutlich nicht, oder?

Beitrag von „wolfman“ vom 26. Dezember 2012 um 21:52

Welchen Kilometerstand?

Beitrag von „Jörg123“ vom 2. November 2014 um 18:08

Hallo

ich fahre den Touareg R5 bei mir ist der Karbelbaum Pumpe wo er durch den zylinderkopf nach draussen geht richtung windschutzscheibe da ist ein ohring(Gummidichtung) defekt

vielleicht hast du es auch so

gruss:jörg