

Serviceaktion 26H4 -Differenzdrucksensor

Beitrag von „curio“ vom 18. Dezember 2012 um 11:03

Meiner (EZ 8/10) musste zum Intervallservice. Da gibt es eine aktuelle Servicemaßnahme, bei der wohl der Differenzdrucksensor gewechselt wird.

Ist wohl präventiv, hatte damit bislang keine Probleme, auch sonst läuft der TII nach wie vor gut und störungsfrei.



..nur zur Info

Frohes Fest

Achim

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Dezember 2012 um 13:56


Hallo Achim,

vielen Dank für die Info - meiner aus 03/11 ist nach heutiger Rücksprache mit dem  auch betroffen 

Grüße von Stephan 

Beitrag von „Sittingbull“ vom 20. Dezember 2012 um 16:58

Hallo zusammen,

der Sensor vom DPF wurde heute gewechselt 

Grüße von Stephan 

Beitrag von „jumpy“ vom 20. Dezember 2012 um 20:29

Meiner heute auch ...

Gruß aus der Rhön!

Beitrag von „Hannes H.“ vom 21. Dezember 2012 um 10:10

Meiner wird heute am Nachmittag gewechselt, ich werde mal schauen ob ich rausfinden kann aus welchem Grund die Aktion gemacht wird.

MfG

Hannes

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 21. Dezember 2012 um 14:01

Hi!

Betrifft wohl nicht die 180 kw Version Mod. 2012. Habe gerade mit unserem Freundlichen telefoniert!

LG

Manu

PS: Beitrag 666 und das am Weltuntergangstag



Beitrag von „Zed“ vom 22. Dezember 2012 um 12:03

moinsen,

meiner - 07/11 MJ 2012 - 150 KW - ist laut Online-Abfrage des 😊 auch nicht betroffen.

CU
Götz