

# Winterreifen brummen

**Beitrag von „Mein Dicker“ vom 21. Dezember 2012 um 15:46**

Hallo zusammen, mein Touareg hat neue Winterreifen bekommen. Jetzt habe ich damit ein Problem, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben bevor ich damit in die Werkstatt gehe: Bei Plusgraden ist alles ok. Aber sobald das Thermometer unter Null fällt beginnen die Reifen zu brummen. Bei Minus 1-2 Grad bei 140km/h bei 3-5 Grad schon bei 120 km/h und wenn es noch kälter wird such früher.

Was ist da falsch gelaufen? Oder ist das normal.

Gruß und Danke

---

**Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2012 um 16:19**

Servus,

wäre gut, wenn man wüsste, um welches Fahrzeug es sich handelt, dann könnte man das Thema in die passende Rubrik verschieben. Der Reifentyp nebst Dimensionsangabe wäre ebenfalls hilfreich 😊

Danke und Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Darragh“ vom 21. Dezember 2012 um 16:22**

Hallo

Es wäre ganz hilfreich, wenn du uns mitteilen würdest, um welchen Reifen es sich handelt .... Hersteller, Typ und Größe

Nicht jeder WR hat die gleichen Eigenschaften.

Auch sind die Eigenschaften bei "normalen" PKW's anders zu bewerten als bei einem SUV respektive Geländewagen.

Hierbei spielt z.B. Das Gewicht des Fahrzeuges als auch der permanente Allradantrieb eine

nicht unerhebliche Rolle.

Edit: Robert war schneller ... 🤖

---

## Beitrag von „Mein Dicker“ vom 21. Dezember 2012 um 16:31

### [Zitat von coala](#)

Servus,

wäre gut, wenn man wüsste, um welches Fahrzeug es sich handelt, dann könnte man das Thema in die passende Rubrik verschieben. Der Reifentyp nebst Dimensionsangabe wäre ebenfalls hilfreich 😊

Danke und Grüße  
Robert

Hallo,  
V6 TDI Baujahr 2008  
Reifen: 255/55/R18  
Danke Gruß

---

## Beitrag von „Mein Dicker“ vom 21. Dezember 2012 um 16:42

### [Zitat von Mein Dicker](#)

Hallo,  
V6 TDI Baujahr 2008  
Reifen: 255/55/R18  
Danke Gruß

[Syron Everest SUV 255/55 R18 109V XL M+S Winterreifen](#)

---

## Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2012 um 16:49

[Zitat von Mein Dicker](#)

[Syron Everest SUV 255/55 R18 109V XL M+S Winterreifen](#)

Servus,

aha, made in Korea... Das wird wohl eher schwierig mit einem Vergleich, denn zumindest hier im Forum habe ich noch nichts davon gelesen. Habe von der Marke - bis grad eben - auch noch nie was gehört.

Grüße  
Robert

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 21. Dezember 2012 um 22:31

Syron ist wohl eine Zweitmarke des koreanischen herstellers Nexen.

Meine Meinung zu solchen Reifen: Wechseln und gescheite Markenreifen kaufen.

---

## Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 21. Dezember 2012 um 22:53

[Zitat von Arndt](#)

Syron ist wohl eine Zweitmarke des koreanischen herstellers Nexen.

Meine Meinung zu solchen Reifen: Wechseln und gescheite Markenreifen kaufen.

Moin,

der Reifen hört sich wahrscheinlich nicht nur gefährlich an, sondern ist es vermutlich auch. Habe von dieser Firma noch nie etwas gehört. Der Reifen kostet ja nur 142 EUR / Stück 🙄  
Beherzige den Tipp von Arndt und kaufe Dir sichere Markenreifen, die dann wohl auch dieses

Brummen nicht aufweisen. 😞

Tschüss  
Michael

---

### **Beitrag von „SOA“ vom 22. Dezember 2012 um 10:08**

Kann mich da nur anschließen. Vermutung: Fehler bei der Profilgestaltung seitens des Herstellers, die zu dieser Akustik führen.

---

### **Beitrag von „touaresch“ vom 23. Dezember 2012 um 12:51**

[Zitat von Mein Dicker](#)

[Syron Everest SUV 255/55 R18 109V XL M+S Winterreifen](#)

Hallo Mein Dicker,

das Profil ist > laufrichtungsgebunden

Zeigt bei allen 4 Reifen der Pfeil Rotation in die (Haupt-)Fahrtrichtung 🙄

---

### **Beitrag von „Milan“ vom 26. Dezember 2012 um 14:53**

Bei mir ist es vorgekommen, dass es tatsächlich der Spoiler war, der bei verschiedenen Temperaturen und passenden Geschwindigkeit geräusche gemacht hat musste aber auch überlegen woran es liegt.

Gruß

Milan