

Wassereinbruch Kofferraum

Beitrag von „vikinger“ vom 5. Januar 2013 um 07:54

Hallo,

habe meinen T2 nun seid Ende Dezember 2011. Gestern Abend habe ich dann bemerkt, daß die Ersatzradmulde unter Wasser steht und sich Schimmel am Teppich bildet. Ist dies ein bekanntes Problem?

ich bin Vielfahrer und erreiche in Kürze die 70 Tausend. Nach Getriebeschaden, Defekt an Schiebedach, Dämpfung, Zündschloss, Heckdeckelöffnung, scheppernde Lautsprecher, nähert sich meine Geduld dem Ende, zumal der klappernde Innenraum (vermutlich durch den recht weichen Aufbau), einen eher eine Laufleistung von 270k vermuten lassen kann.

Gruß

Beitrag von „Sittingbull“ vom 5. Januar 2013 um 10:09

[Zitat von vikinger](#)

Ist dies ein bekanntes Problem?

Hallo vikinger,

herzlich willkommen hier im Forum - da bist du der erste, der davon berichtet 🙄

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „samson“ vom 5. Januar 2013 um 11:00

Hallo so, habe mittlerweile 84.000 Km nach 2 Jahren drauf und gleich nachgeschaut 😮 bei mir ist kein Wasser in der Mulde, doch das ganze ist sehr ärgerlich 😧