

2 Fehler


Beitrag von „blagy“ vom 15. Dezember 2004 um 11:17

Nach 7000 km mit meinem Touareg hat er zwei Probleme:

1. Wenn ich mein T über Nacht außen verlasse, und es ist unter 0 Grad, wenn ich morgens das Auto starte, blinkt der Knopf für Differenzialsperre und in Multifunktionsanzeige sagt Werkstatt

- Problem mit Differenzial. Wenn ich das Auto wiederstarte, ist alles ganz normal 

2. Der Kallender in Dachkonsolle springt in Schritten von 18 Tagen, deshalb bin ich schon in Jahr 2008 


Hat jemand eine idee 


mfg, Blagy


Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. Dezember 2004 um 14:12

Zitat von blagy

Nach 7000 km mit meinem Touareg hat er zwei Probleme:

1. Wenn ich mein T über Nacht außen verlasse, und es ist unter 0 Grad, wenn ich morgens das Auto starte, blinkt der Knopf für Differenzialsperre und in Multifunktionsanzeige sagt Werkstatt - Problem mit Differenzial. Wenn ich das Auto wiederstarte, ist alles ganz normal 

2. Der Kallender in Dachkonsolle springt in Schritten von 18 Tagen, deshalb bin ich schon in Jahr 2008 

Hat jemand eine idee 

mfg, Blagy

Alles anzeigen

1. Ist da Oel auf dem Differenzial? Wenn ja, welches?
2. VW hat den Audislogan übernommen: Vorsprung durch Technik (Zukunft)!

Gruß

Beitrag von „stuempf“ vom 15. Dezember 2004 um 14:17

Achtung Achtung

probleme mit der Batterie. Hatte ich auch. macht sich zunächst mit den Diff anzeigen bemerkbar.

Ab in die Werkstatt Batterie tauschen. Ich wurde mit diesem Problem abgeschleppt !!

Gruß Stuempf

Beitrag von „blagy“ vom 17. Dezember 2004 um 11:07

Zitat von dreyer-bande

1. Ist da Oel auf dem Differenzial? Wenn ja, welches?

Kannst du das (Oel auf dem Differenzial) bischen weiter erklären?

mfg, Blagy

Beitrag von „Klamsi“ vom 6. Januar 2005 um 13:10

Tach schön

aus meiner erfahrung kann ich sagen stuempf hat recht.... mit 99 % Sicherheit ein Spannungsproblem !

Gruß Lars