

# **Fehlendes Kunststoffteil an der Heckklappe T1 FL**

**Beitrag von „Milan“ vom 26. Februar 2013 um 21:45**

Bei wem fehlt dieses Kunststoffteil? Es sitzt auf der rechten Seite am Scharnier an der Heckklappe wo die Feder verbaut ist. Es ist die Abdeckung von der Rückseite des Scharniers !! In der das Kabel und der Wasserschlauch laufen

Schaut doch mal bitte nach

Ich habe einen T1 FL Bj. 2008 (7L)

Gruß

Milan

---

**Beitrag von „macko“ vom 26. Februar 2013 um 22:34**

Hi Milan,  
mach doch mal ein Bild, wie es bei Dir aussieht.

Gruss  
Marco

---

**Beitrag von „Milan“ vom 28. Februar 2013 um 17:56**

Na klar doch hier sind sie

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

### **Beitrag von „macko“ vom 28. Februar 2013 um 22:21**

Hallo Milan,

ich bin jetzt zwar nicht nach draußen gegangen, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, da fehlt nichts...

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „Milan“ vom 1. März 2013 um 07:35**

Musst mal bitte schauen denn bei jedem T wo ich geschaut habe fehlte es. Ich meine das Kunststoffteil welches die Kabel zum Dach hin abdeckt! Wie du siehst ist bei meinem noch nicht mal ein mm Platz vom Kunststoffteil bis zum Lack.

Gruß  
Milan

---

### **Beitrag von „Jekyll & Hyde“ vom 1. März 2013 um 09:07**

Du meinst das Teil links? Auf dem letzten Bild, was dicht am Dach ist? Ich werd gleich mal raus laufen. Aber lose Kabel sind mir noch nicht aufgefallen.

Gruß Sönke

---

## **Beitrag von „macko“ vom 1. März 2013 um 09:11**

Hi,

was willst Du jetzt eigentlich wissen?

Im ersten Beitrag schreibst Du davon, bei wem das Teil auch fehlt. Jetzt am Schluss schreibst Du davon, dass bei Deinem zwischen Kunststoff und Dach fast kein Platz ist...

Die gebogene Plastikabdeckung für Kabel und Co ist in der Tat etwas widerborstig. Sie löst sich gern etwas, dann schleift sie beim Öffnen am Dach und reibt den Lack weg. Hin und wieder sollte man auf korrekten Sitz der Abdeckung achten.

Gruss

Marco

---

## **Beitrag von „Milan“ vom 1. März 2013 um 10:39**

Ja genau das meine ich

Gruß

Milan

---

## **Beitrag von „Milan“ vom 1. März 2013 um 10:42**

### [Zitat von macko](#)

Hi,

was willst Du jetzt eigentlich wissen?

Im ersten Beitrag schreibst Du davon, bei wem das Teil auch fehlt. Jetzt am Schluss schreibst Du davon, dass bei Deinem zwischen Kunststoff und Dach fast kein Platz ist...

Die gebogene Plastikabdeckung für Kabel und Co ist in der Tat etwas widerborstig. Sie löst sich gern etwas, dann schleift sie beim Öffnen am Dach und reibt den Lack weg. Hin und wieder sollte man auf korrekten Sitz der Abdeckung achten.

Gruss  
Marco

Ja du hast natürlich recht nun ist es wieder da!! Denn nach der Erneuerung der Heckklappe haben wir das alte Teil im Kanal wo die Feder sitzt gefunden.

---

### **Beitrag von „macko“ vom 1. März 2013 um 14:03**

Hi,  
das Teil war bei meinem auch schonmal abgefallen... Passiert scheinbar öfter.

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „Milan“ vom 1. März 2013 um 14:11**

So wie es aussieht ist der Kanal zu klein für das was da rein soll !! Wie hast du es langfristig befestigt ?

Gruß  
Milan

---

### **Beitrag von „macko“ vom 1. März 2013 um 14:48**

War Garantiesache. Der Händler hat ein neues Plastik bestellt, eingebaut, seitdem passt es.