

# Kühlmittel nachfüllen

## Beitrag von „BerndWa“ vom 6. März 2013 um 16:46

Während der Fahrt piepste es 3 mal und im Display war zu lesen Frostschutzmittel nachfüllen ! im Frostschutzbehälter ist die Flüssigkeit unter der MIN Anzeige. gibt es hier Erfahrungswerte wieviel Frostschutzmittel / Wasser hier in etwa nachgefüllt werden muss. Stimmt das Verhältnis 50 % Wasser und 50 % Frostschutzmittel ?.

Vielen Dank für Infos  
Bernd

---

## Beitrag von „jamesbond“ vom 6. März 2013 um 17:02

Hallo,

solche Fehlermeldungen kommen ja nur noch sehr selten vor.  
Deshalb sollte man in Zukunft wachsamer sein ... bei meinem T. hat sich damals so die defekte Wasserpumpe bemerkbar gemacht.

Als Kühlmittel habe ich nichts gemischt, sondern einfach aus dem gekauften "fertigen" Kanister nachgefüllt.

LG  
james

---

## Beitrag von „coala“ vom 6. März 2013 um 18:10

Servus Bernd,

um welches Fahrzeug handelt es sich 

Grüße  
Robert

---

## **Beitrag von „BerndWa“ vom 6. März 2013 um 18:56**

Es handelt sich um einen R5 TDI Baujahr 2005