

Frontscheinwerfer H7 miese Lichtausbeute

Beitrag von „JPCool“ vom 11. März 2013 um 22:20

Nabend,

Obwohl ich bei meinem Touareg BJ.06 schon auf die Osram +50% aufgerüstet habe, ist die Lichtausbeute unter aller Kanone. 😞

Sowohl die Helligkeit als auch die Reichweite, habe ich in so einer schlechten Qualität noch nicht gesehen.

Ist das so standard beim Dicken oder haben meine Scheinwerfer ne Macke?

Danke schon mal für eure Rückmeldungen.

Beitrag von „coala“ vom 12. März 2013 um 17:52

Servus,

wurde denn schon mal die korrekte Einstellung der Scheinwerfer überprüft und gegebenenfalls nachjustiert? Wie sieht das Innenleben der Scheinwerferoptik aus? Verschmutzungen erkennbar? Es ist auch zu bedenken, dass die Scheinwerfer beim Touareg höher liegen als bei einem normalen PKW und auch die Scheinwerfereinstellung selbst deshalb einen anderen Winkel erfordert. Der steht auf einem Aufkleber vorne im Motorraum. Nutzen die Jungs in der Werkstatt den üblichen (PKW)Neigungswinkel als gewohnte Voreinstellung am Scheinwerfereinstellgerät (und das kommt leider nicht selten vor...), dann passt die Lichtverteilung nicht.

Grüße
Robert