

# Hilfe beim überprüfen des Kühlmittelstandsensors im Ausgleichsbehälter

**Beitrag von „Bountyhunter“ vom 17. März 2013 um 22:06**

Hallo,

ich bin neu hier und habe schon eine Frage.

Bei meinem Wagen ist es so das ich immer die Meldung Kühlmittelstand zu gering bekomme obwohl der Behälter voll ist.

Ich habe ihn ausgebaut und die Kontakte mit einem Multimeter gemessen,ergebniss kein Durchgang. Egal ob er leer oder voll ist.

Wenn ich ihn ausbaue und dann überkopf drehe ist auch nichts zu messen immer ohne durchgang.

Auch vom Ohmwert her nichts zu messen.

Ist es nicht so wie bei vielen anderen Autos das sich einfach ein Schwimmer auf und ab bewegt der ein Kontakt schliesst oder Öffnet? 😞

---

**Beitrag von „coala“ vom 17. März 2013 um 22:45**

Servus und willkommen bei den TF!

Handelt es sich um einen Touareg I oder II? (7L oder 7P)

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „alevuz“ vom 18. März 2013 um 08:39**

Morgen,

<http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26211>

SG

Alevuz

---

## Beitrag von „Bountyhunter“ vom 18. März 2013 um 11:06

Moin, Ich habe ein 2004 7L 3,2 Benziner mit LPG.

---

## Beitrag von „coala“ vom 18. März 2013 um 11:20

### [Zitat von Bountyhunter](#)

Moin, Ich habe ein 2004 7L 3,2 Benziner mit LPG.

Danke 🙌 Und damit auch gleich in das passende Unterforum verschoben.

Grüße  
Robert

---

## Beitrag von „Bountyhunter“ vom 18. März 2013 um 12:07

Hallo [alevuz](#),

[Danke für den Tip.Mein Fehler tritt aber auch auf wenn es kein Frost oder Kälte gibt.](#)