Wer hat eine Rep Anleitung t1 3,2 v6 Motor? Zylinderkopf muß runter

Beitrag von "Bountyhunter" vom 19. März 2013 um 19:33

Hallo,

ich muß an meinem Wagen den Kopf abbauen.

er hat 6,8, und der Rest 11 Bar Kompressionsdruck.

Erfahrung mit solchen Arbeiten habe ich.

Ich habe die Krümmer etc. abgebaut.

Nun noch die Kopfschrauben. Wo es jetzt hakt ist die Steuerkette die hinten sitzt.

Kann ich sie entspannen und auch wieder montieren ohne den kompletten Motor auszubauen? Falls jemand das schonmal gemacht hat oder PDF Unterlagen hat wäre das eine Hilfe.

Beitrag von "alevuz" vom 19. März 2013 um 21:09

Hallo.

https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome...79009D.ASTPVWE1

SA

Alevuz

Beitrag von "EaZy1" vom 20. März 2013 um 18:53

Es muss nicht immer "erwin" sein.

Du hast post Bountyhunter

Beitrag von "Bountyhunter" vom 29. März 2013 um 22:08

Hallo,

hier mal Bilder vom zerlegten Motor.

War sehr eng an alle Teile zu kommen die ab mußten damit der Kopf runter geht. Mußte mir einen andern Kopf besorgen weil fast alle Ventilsitze eingelaufen waren.