

Hoher Reifenverschleiß Dunlop Sportmaxx 275 40 ZR21

Beitrag von „Bill“ vom 12. September 2013 um 22:37

Bereits nach 4000KM musste ich einen neuen Satz aufziehen, hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht.

Beitrag von „coala“ vom 12. September 2013 um 23:30

Servus,

was soll man dazu sagen 🤔 Fahrweise überdenken oder, falls Verschleißbild signifikant verdächtig, Spureinstellung des Fahrzeugs überprüfen lassen. Der Touareg ist bezüglich Reifenverschleiß tatsächlich kein Kostverächter, aber 4.000 km sind dann doch "etwas" wenig



Grüße
Robert

Beitrag von „Bill“ vom 12. September 2013 um 23:50

Servus Robert, danke für Deine Antwort.
Werde die Spur prüfen lassen und wieder berichten.
Gruss
Jürgen

Beitrag von „alevuz“ vom 13. September 2013 um 06:04

Hallo.....

Mit diesen superweichen Dunlops ist das sicher kein Problem!
Und dazu noch diese Dimension!

Ich wette jetzt fast mal das sie an der Außenflanke komplett runter sind?
Dann schlag mal voll ein und steig aus und schau dir die Räder an wie die im Radkasten stehen.....ein großer Teil des Gewichtes liegt dabei nur auf diesen max. 10 cm.....

Wie hoch war der Luftdruck?
Beide Seiten gleich abgefahren?
Innen oder außen kaputt?

SG
Alevuz