

# **Fehlercode Nockenwellenssensor/Hallgeber**

**Beitrag von „M.C.Krohn“ vom 17. Oktober 2013 um 11:02**

Hallo,

kann mir jemand sagen, wo sich beim T. 3,6 FSI der oder die Hallgeber zur Verstellung der Nockenwelle befinden? Wieviel hat der T. davon?

Grüße

m.c.