

# Kurzschluss bei Handschuhfach beleuchtung

**Beitrag von „Jörg123“ vom 19. Oktober 2013 um 14:49**

Hallo

habe heute einen Kurzschluss verursacht beim einbau der Lampe im Handschuhfach  
nun brennt die komplette innenbeleuchtung nicht mehr

Finde auch keine defekte sicherung links und rechts am sicheungs kasten

kann jemand weiter helfen ? 😞

---

**Beitrag von „macko“ vom 19. Oktober 2013 um 15:05**

Hi,

hast schonmal probiert, Zu und wieder Aufzusperren. Das Stg merkt den Kurzschluss vermutlich auch und schaltet daraufhin den Strom ab.

Danach sollte es wieder gehen, wenn keine Sicherung durchgebrannt.

Gruss

Marco

---

**Beitrag von „Jörg123“ vom 19. Oktober 2013 um 17:07**

[Zitat von macko](#)

Hi,

hast schonmal probiert, Zu und wieder Aufzusperren. Das Stg merkt den Kurzschluss vermutlich auch und schaltet daraufhin den Strom ab.

Danach sollte es wieder gehen, wenn keine Sicherung durchgebrannt.

Gruss

Marco

Hallo Marco

Ja Habe ich schon gemacht aber nichts

Kofferraum beleutung geht

Deckenbeleuchtung ,Handschuhfach , und lesselampen gehn nicht

ich bin mit einen schraubenzieher beim einbau der handschuhfachleute abgerutscht und in der leuchte hinein gerutscht dabei gabs ein kurzen anscheindt

---

### **Beitrag von „macko“ vom 19. Oktober 2013 um 18:56**

Hi,  
hast Du die entsprechenden Sicherungen**en** kontrolliert?

Gruss  
Marco

PS: Btw habe ich Deinen Thread in den TI Bereich verschoben. Ich nehme an, Du hast einen TI GP, R5 TDI

---

### **Beitrag von „Jörg123“ vom 19. Oktober 2013 um 19:04**

#### [Zitat von macko](#)

Hi,  
hast Du die entsprechenden Sicherungen**en** kontrolliert?

Gruss  
Marco

PS: Btw habe ich Deinen Thread in den TI Bereich verschoben. Ich nehme an, Du hast einen TI GP, R5 TDI

Ich habe den Tuareg R5 TDI Bj 2005

Ja laut des Betriebsanleitung sind sie ja rechts und links an den Türen  
aber die sind alle in Ordnung gibts vielleicht noch wo anders sicherungen für die innenbeleutung ?  
Aber bevor ein Bordnetzsteuergerät defekt geht würde doch erst nee sicherung raus fliegen  
oder  
komisch ist das der Wahlhebel von der automatic auch dunkel ist und hinten wenn man den  
kofferraum öffnet ist die Rote lampe jetzt auch dunkel

Gruss Jörg

---

### **Beitrag von „macko“ vom 19. Oktober 2013 um 19:15**

Ähmm, die Leuchte hattest aber schon draußen und kontrolliert. Nicht dass durch den  
Schraubenzieher in der leuchte ein dauerhafter Kurzschluss entstanden ist...

---

### **Beitrag von „Jörg123“ vom 19. Oktober 2013 um 19:18**

#### [Zitat von macko](#)

Ähmm, die Leuchte hattest aber schon draußen und kontrolliert. Nicht dass durch den  
Schraubenzieher in der leuchte ein dauerhafter Kurzschluss entstanden ist...

ja die hatte ich schon draußen  
aber wenn ich den stecker an der leuchte ziehe müsste es ja auch gehen wenn es ander  
leuchte liegen würde tut es aber nicht 😞

Am radio kanns nicht liegen oder  
ich habe ein anderes ein gebaut aber ist ja erst dach passiert wie ich die handschuhfachleuchte  
wieder einbauen wollte wobei ich abgeruscht bin mit dem schraubendreher

## Beitrag von „Jörg123“ vom 19. Oktober 2013 um 20:29

[Zitat von macko](#)

Ähmm, die Leuchte hattest aber schon draußen und kontrolliert. Nicht dass durch den Schraubenzieher in der leuchte ein dauerhafter Kurzschluss entstanden ist...

Wir mir wohl nichts übrig bleiben den nach VW zu bringen 🙄

Bedanke mich erst mal für deine Ratschläge !!!!!!!!!!!!!!! Danke

Gruß :Jörg

---

## Beitrag von „Jörg123“ vom 20. Oktober 2013 um 10:59

Habe ein neues radio eingebau wie ich es angeschlossen habe und noch nicht eingeschoben hatte im schacht legte ich ein usb karbel unter der handschuhfach leuchte und wollte dann die leuchte mit einen schraubendreher ein knippen ruschte dabei ab und seitlich in der leuchte hinein sodas sofort die innenbeleuchtung, leseleuchte deckeninnen beleuchtung, ,wahlhebelbeleuchtung ausgingen

ich überprüfte rechts und links an den Türen alle sicherungen aber keine ist defekt !!!

Ich weis nicht mehr weiter hat jemandt eine ahnung was es sein könnte ?

Bedanke mich jetzt schonmal für eure vorschläge !!!!!!!!!!!!!!!

gruß:Jörg

achso es ist ein Tuareg R5 Bj 2005

---

## Beitrag von „alevuz“ vom 20. Oktober 2013 um 11:17

Hallo...

Hast du die entsprechenden Sicherungen durchgemessen oder nur so "angeschaut" ?

Entweder eine "größere" Sicherung kaputt (so ab 10A)..... oder ungünstiger für dich:  
Komfortsteuergerät geschossen.....

Häng mal VCDS drann uns schreib was rauskommt.....und überprüf dann ob alle Stge  
ansprechbar sind.....

SG

Alevuz

PS: Es ist ein Touareg und kein Tuareg.....

---

### **Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2013 um 12:12**

#### [Zitat von Jörg123](#)

[...] Habe ein neues radio eingebau wie ich es angeschlossen habe und noch nicht eingeschoben hatte im schacht legte ich ein usb karbel unter der handschuhfach leuchte und wollte dann die leuchte mit einen schraubendreher ein knippen ruschte dabei ab und seitlich in der leuchte hinein [...]

Servus Jörg,

nachdem ich das Geschriebene mit einiger Mühe sinngemäß entziffern konnte, beschlich mich irgendwie ein Déjà-vu: Und tatsächlich - gleiches Thema x 2, daher hier zusammengeführt. Bitte im bestehenden Thread bleiben, denn es macht ja keinen Sinn, wenn sich die Antworten zur gleichen Sache auf zwei verschiedene Themen verteilen.

Danke und Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2013 um 15:19**

### [Zitat von Jörg123](#)

[...] gibts vielleicht noch wo anders sicherungen für die innenbeleutung ? [...]

Servus,

theoretisch sollte die zuständige Sicherung die SB 27 sein und die ist laut Stromlaufplan im Sicherungsträger B links am Armaturenbrett verbaut. Hast du schon mal genau nachgesehen, ob du nicht mit der Schraubendreherklinge eventuell ein einzelnes Kabel durchtrennt hast, als du abgerutscht bist? Ansonsten, wie Alevuz schon schrieb, die Sicherungen im Zweifelsfall besser durchmessen als nur anschauen.

Ein Steuergerät kann es - Sicherung hin oder her - sehr wohl zerschießen, wenn du Pech hast. Die im Kfz-Bereich verwendeten Sicherungen schützen in erster Linie die Leitungen vor Überlast im Fehlerfall. Um elektronische Bauteile in den Steuergeräten selbst zu schützen, dafür sind diese Ausführungen bei weitem zu träge. "Dein" Steuergerät sollte dann das J519 sein.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Jörg123“ vom 21. Oktober 2013 um 21:46**

Erstmal Hallo an Alle die mir gute Tips gegeben haben!!!!!!! Und ein großes Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ich war heute bei VW der Freundliche hatte mir die Sicherungen gemessen und eine war defekt sie hatte einen Riss den man mit den Auge nicht sehen konnte neue Sicherung rein und siehe da alles wieder in Ordnung

Noch einmal Dankeschön an alle hier die mir Tips gegeben haben

Gruss Jörg 🙌

---

### **Beitrag von „Milan“ vom 26. Oktober 2013 um 08:57**

Glückwunsch

Und da sieht man es wieder Schauen ist gut Messen ist besser.

Gruß

Milan

---


## **Beitrag von „Flashmopp“ vom 9. Juni 2018 um 12:25**

Hallole,

ich habe ein ähnliches Problem mit der Innenraumbeleuchtung. Touareg 1 R5 TDI

Die Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht. Keine Leuchte lässt sich manuell einschalten. Bei der Überprüfung der Sicherung Sicherung 12 (20A) stellte ich fest, dass diese durchgebrannt ist.

Neue Sicherung fliegt sofort beim einstecken !

Ich habe den Wagen erst seit dieser Woche, bisher war mir das Problem nicht aufgefallen. Es war draußen immer hell 

Zur Fehlereingrenzung alle Innenleuchten abgeschaltet. Alle Schalter auf Aus.

Sicherung fliegt wieder bei einstecken.

Armaufgabe Mittelkonsole habe ich auch schon geprüft Leuchtmittel entfernt keine Verbesserung.

Motorraumleuchte in der Motorhaube funktioniert auch nicht !

So nun zur entscheidenden Frage!

Welche Verbraucher sind noch über Sicherung 12 Innenraumleuchte abgesichert ?

Handschuhfach ? Mittelkonsole ?

Ist eventuell das Komfortsteuergerät im Eimer oder gibt es noch andere Komponenten die als Fehlerursache in Frage kommen ?

Wer bringt mir die Lampen wieder zum leuchten ?

Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen 😊 !!!

---

### **Beitrag von „Flashmopp“ vom 10. Juni 2018 um 20:11**

Wie keine Idee ??? No Information ???

Ich werde morgen mal das Handschuhfach unter die Lupe nehmen eventl. liegt da der Hase im Pfeffer. 🕒

---

### **Beitrag von „Flashmopp“ vom 12. Juni 2018 um 20:25**

Dank an Janni für die Unterstützung !

Ich habe ein paar Infos zum Steuergerät Bordnetz gefunden. Jetzt muss der Fehler nur noch gefunden werden 🤔

Innenlichtsteuerung Die Innenleuchten werden über das Bordnetzsteuergerät gesteuert. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Klemme 30G. Um eine Entladung der Fahrzeugbatterie bei eingeschalteten Innenleuchten zu verhindern, wird die Versorgung der Klemme 30G abgeschaltet, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: Die Klemme 30G wird unter folgenden Bedingungen eingeschaltet: - durch Betätigen der Innenlichtschalter, - durch Einschalten der Zündung, - durch die Fahrzeugentriegelung und das Öffnen einer Tür, der Heckklappe oder Heckscheibe, - den Motorhaubenkontaktschalter. - die Zündung ist ausgeschaltet, - das Fahrzeug wird von außen verriegelt und alle Türen sind geschlossen.

Datenübertragung J285 J234 J386 J387 J388 J389 J519 Legende F Schalter für Innenleuchten J234 Airbag J285 Schalttafeleinsatz (Gateway) J386 Türsteuergerät Fahrerseite J387 Türsteuergerät Beifahrerseite J388 Türsteuergerät hinten links J389 Türsteuergerät hinten rechts J519 Bordnetzsteuergerät W Innenleuchten W F S298\_022 Bei einer Crashererkennung wird das Innenlicht sofort eingeschaltet. Nach dem Ein- und Ausschalten sowie nochmaligem Einschalten der Zündung ist die Abschaltfunktion Klemme 30G wieder aktiv. 33