

# Heckklappe schleift am Dach (Glasklappe)

**Beitrag von „halifax“ vom 21. Oktober 2013 um 09:33**

Hallo Forum,

bei meinem Touareg (V10 TDI Bj. 2007) schleift die Glasklappe des Hecks beim Öffnen mit der rechten Seite am Dach.

Kann man nur die Glasklappe einstellen? Wenn ja, wie?

Vielen Dank,

Halifax

---

**Beitrag von „juma“ vom 22. Oktober 2013 um 06:58**

Servus,

wie sehen denn die Spaltmaße der gesamten Heckklappe aus?

Mir wäre nicht bekannt, dass man die Scheibe einstellen könnte. Was spricht gegen das Einstellen der Klappe?

---

**Beitrag von „halifax“ vom 22. Oktober 2013 um 08:32**

[Zitat von juma](#)

Servus,

wie sehen denn die Spaltmaße der gesamten Heckklappe aus?

Mir wäre nicht bekannt, dass man die Scheibe einstellen könnte. Was spricht gegen das Einstellen der Klappe?

Naja, die Heckklappe schleift beim Öffnen nicht. Das Problem ist nur beim Öffnen der Glasklappe. Von daher die Frage ob man die einstellen kann.

---

### **Beitrag von „Ranger01“ vom 22. Oktober 2013 um 11:40**

Die Glasklappe streift bei mir auch, aber nur rechts und auch nicht immer. Man sieht aber schon Abriebspuren am Dach.

Gruss  
Mathias

---

### **Beitrag von „coala“ vom 22. Oktober 2013 um 12:07**

Servus zusammen,

könnte da mal einer von den Betroffenen bitte ein Foto einstellen, damit man sich das besser vorstellen kann, wo genau die Kontaktstelle ist? Möglichst so, dass man die Stellung der Scheibe im Moment des Kontakts sieht.

Danke und Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „dieseldriver“ vom 25. Oktober 2013 um 17:35**

Überprüft die Plastikabdeckung der Scharniere ob diese richtig zusammen gesteckt ist. Diese ist nämlich zweiteilig und bei meinem hatte sie sich gelöst gehabt und das untere Teil hat dann beim Öffnen an der Dachkante gestreift.

Gruß  
Dieter

---

## Beitrag von „Milan“ vom 26. Oktober 2013 um 07:48

Ja das war bei mir auch so schau mal hier

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...3713#post243713>

vielleicht hilft das ja


Gruß

Milan

---

## Beitrag von „Weißzuwenig“ vom 18. Juni 2016 um 22:19

Knüpf mal hier mit meinem Problem an.

Hier schleift wirklich der obere Dackkantenspoiler der Heckklappe bzw. der Heckscheibe an der Dachkante. 

Die Bilder zeigen

- die Heckklappe
- Spaltmaß beidseitig zwischen Dachkantenspoiler und Dachecke (links Spoiler ca 5 mm tiefer als Dachkante, rechts ca. 1-2 mm tiefer als Dachkante)
- Spaltmaß beidseitig zwischen Heckscheibe unten und Heckklappe ( links ca. 0 mm, rechts ca. 3 mm)

Hat so etwas schon jemand von euch gesehen?

Hab mal alles zerlegt, d.h. denn kompletten Himmel ( incl. allen Säulen, Sonnenblenden etc. raus). Habe bisher keinen konkreten Fehler finden können, allerdings sind die Gasdruckfedern so schwach, dass sie die Heckscheibe nicht ansatzweise halten können (ich glaube der Rechte ist noch schwächer als der Linke). Die Heckklappe selber hält relativ gut.

Weil gerade der Himmel raus ist: könnt ihr mir noch Service- / Prüf- / Pflgetipps geben, was ich bei der Gelegenheit unbedingt Checken sollte.

Schiebedach: Wenn ich die Wasserablaufschläuche abziehe und durchpuste: Sie sind für mein Gefühl mit großem Durchmesser bestückt, jedoch finde ich dass ein bißchen viel Widerstand beim pusten sich aufbaut.

Unfall / Heckschaden ausgeschlossen.

freue mich auf jede Unterstützung!