

Auffahrunfall am Heck, Abschlußblech verbogen.

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 26. Oktober 2013 um 13:18

Hallo Touareg Freunde,

mir ist leider von hinteneiner drauf gefahren.

Mein Touareg ist Baujahr10/2007 3,0 V6 TDi un im sehr guten Zustand.

Jetzt hab ich die Stoßstangeabgebaut und mir den Schaden mal angeschaut.

Leider hab ich keinenBekannten etc, der auch einen Touareg fährt.

Deswegen versuche ich es hiereinmal.

Ich hab hinten eineelektrische AHK die mit ausgetauscht wird.

Aber darunter, wenn man vorzum Auspuff Endtopf geht befindet

sich ein Abschlußblech (sieheBilder).

Bei mir ist dies ziemlichverbogen -> Richtung Auspuff Endtopf, wahrscheinlich

Hat es den Auspuff auch einbisschen nach vorne gezogen.

Jedenfalls sieht man auf den Bildern den Abstand etc...

Dieses Abschlußblech istBestandteil der Karosserie und müsste entweder

Vom Karosseriebauer in dieRichtige Position gedrückt werden oder komplett

Neu eingeschweisst werden(was mir keiner Empfiehlt).

Deswegen möchte ich es ZurückBiegen lassen.

Hat zufällig jemand ein Fotovon dieser Stelle, damit der Karosseriebauer sieht

Wie der Ausgangszustand ist???

Und außerdem ist dieAufhängung des Endtopfes (wie auch auf Bilder zu sehen) nicht

Gerade nach unten aufgehängt.Ist das bei Euch auch so ???

Oder liegt das evtl daran,das das Blech diesen nach etwas nach vorne gestoßen hat ??

Vielleicht könnt Ihr helfen,oder ein Foto bei Euch machen. Vielleicht gibt es auch von VW

So ein Einschweisblech zumnachkaufen??

Gruß

Peter

Beitrag von „juma“ vom 26. Oktober 2013 um 13:43

Servus,

habe eben nachgesehen. Das mit dem Blech lässt sich zeigen, die Aufhängung nicht...😏

Ich glaube, der Endtopf wird vom Dreck gehalten...🙌

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 26. Oktober 2013 um 18:38

Hallo Uli, schon mal vielen, vielen Dank für die Mühe...hat sich bei mir ganz schön verbogen :((

Beitrag von „Humvee“ vom 29. Oktober 2013 um 18:08

Also bei mir sieht das so aus.

Vielleicht erkennt man das bei Uli nicht so genau 😊

[2013-05-18 16.10.03.jpg](#)

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 29. Oktober 2013 um 18:49

Hall oHumvee, besten Dank für dein Foto.... das Druck ich mir auch mal aus und nehme es zum Karosseriebauer mit. Sag mal, ist das der Original Auspuff ? Gruß Peter

Beitrag von „coala“ vom 29. Oktober 2013 um 18:52

[Zitat von Vannybunny78](#)

[...]Sag mal, ist das der Original Auspuff ? Gruß Peter

Servus Peter,

ich erlaube mir mal zu antworten: Ja, ist original und die Ursache für den Glanz siehst du unten auf dem Boden stehen 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 29. Oktober 2013 um 19:40

Ok, also doch Nevr Dull oder so ähnlich. Super Ergebnis. Hättest nicht extra wegen dem Foto polieren müssen :))

Beitrag von „Humvee“ vom 29. Oktober 2013 um 20:46

Nur das Uli sieht wie es unter seinem braunen Dings aussieht. 😊

Beitrag von „juma“ vom 30. Oktober 2013 um 06:24

Servus,


mir doch wurscht, wie's da drunter aussieht...:p

Wenn Gott respektive der Konstrukteur gewollt hätte, dass nichts anhaftet, dann hätte er einen ordentlichen Lotus-Effekt verbauen müssen. Und davon ab...das ist UNTER dem Fahrzeug...wer soll das sehen? Der Überfahrene? 

Nicht falsch verstehen...jeder kann und darf sein Auto so viel putzen wie er möchte...ich machs halt nicht. Das macht schon der Regen...nur wenn mal wieder (O-Ton) "Da kann man ja Kartoffeln im Fussraum anpflanzen" ausgesprochen wird, muss man halt mal die Matten ausschüttele(n)...

Beitrag von „Humvee“ vom 30. Oktober 2013 um 10:44

Passt schon Uli.

Obwohl sich der Überfahrene bei dir schwere Entzündungen holen könnte :biggrin: found or type unknown

Beitrag von „coala“ vom 30. Oktober 2013 um 10:53

[Zitat von Humvee](#)

Passt schon Uli.

Obwohl sich der Überfahrene bei dir schwere Entzündungen holen könnte :biggrin:

[OT]Tollwut, Tetanus, umgehender Flohbefall & mindestens noch drei verschiedene Wurminfektionen wären praktisch garantiert. Unfassbar! Dass da noch nicht das Gras oder Unkraut drunter wächst, erstaunt doch sehr  [/OT]

Grüße
Robert