

## starke Geräusentwicklung ab 230 km/h ?

**Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 18. November 2013 um 20:50**

Moin,

ich bin am Wochenende wieder einmal eine längere Strecke BAB gefahren. Morgens um 7.30 Uhr war auf der A39 Richtung HH absolut nichts los und ich konnte zügiger fahren. Ab ca. 230 km/h kann ich eine deutliche Geräusentwicklung wohl aus Richtung der Spiegelgehäuse vernehmen. Es ist so, als ob sich die Plastikabdeckung der Spiegelhalterung durch den Fahrtwind in Schwingung bringt. Dieses Geräusch kommt immer ab ca. 230 km/h. Ich bin auch 20 km mit 250 km/h gefahren und hier trat dieses Geräusch beidseitig in einem unschönen "Takt" auf. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt bzw. ist es bei VW sogar bereits bekannt? Ich werde diese Woche auf jeden Fall meinem 😊 besuchen.

---

**Beitrag von „T-Fan“ vom 18. November 2013 um 21:16**

Hallo,

solche Probleme wünsche ich mir auch mal  
mit meinem R5.  
:D:D:D:D:D

Gruß

---

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 18. November 2013 um 22:03**

Oh Michael, laut VW läuft der doch nur 242 😄

Nein Spaß beiseite! Kann es sein das du eventuell ein "Tür oder Scheibenpumpen" hast? Sprich auf Grund der Wind und Druckverhältnisse bei dieser Geschwindigkeit bildet sich ein Minimaler Luftschlitz im Bereich Türglas bzw. Tür. Unser Dicker läuft leider nur 237 🤔 Laut Tacho! 👍👍  
Aber ich kenne ähnliches Phänomen noch von unserem damaligen A6. Ab gut 230 hatte ich

genau diese Probleme, und die wurden mit höherer Geschwindigkeit nicht besser :p Tür wurde damals nachgestellt und gut wars. Wie klingt denn das Geräusch?

LG  
Manu

PS: der dicke ist aber auch fürs Gelände gebaut, und da ist bei 30 bei mir Schluß!

---

### **Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 18. November 2013 um 22:16**

Moin Manu,

vielen Dank für Deinen Hinweis - werde ich mal beim 😊 anbringen. Komisch ist nur, dass diese Geräusche erst seit dem Sommer vorhanden sind. Mein T zeigt sogar 260 km/h lt. Tacho und schafft somit wohl die echten 242 😊

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 18. November 2013 um 22:16**

Wenn das Geräusch auftritt, einmal Spiegel anklappen und wieder raus.

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 21. November 2013 um 22:17**

Und wie sieht es aus ?  
Ist das Geräusch weg wenn die Spiegel angeklappt werden ?

---

### **Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 22. November 2013 um 18:33**

Moin,

ich wohne im größten Autobahn-freien Gebiet Deutschlands (keine Übertreibung!). Die nächste BAB liegt halt 39 km entfernt. Ich werde das bei der nächsten Einkaufsorgie meiner Holden dann mal ausprobieren und berichte dann.

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 22. November 2013 um 18:36**

Mit dem Einkaufswagen im Schlepptau wirst aber viel Geräusentwicklung haben. big grin

---

### **Beitrag von „c43amg“ vom 5. Dezember 2013 um 09:06**

#### [Zitat von Humvee](#)

Wenn das Geräusch auftritt, einmal Spiegel anklappen und wieder raus.

Spiegelklappfunktion funktioniert aber nur bis 30 oder 50km/h bei 200 wird das schwierig...

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 5. Dezember 2013 um 13:20**

Also ich kann meine bei 200 km/h auch einklappen.

---

### **Beitrag von „coala“ vom 5. Dezember 2013 um 14:41**

#### [Zitat von Humvee](#)

Also ich kann meine bei 200 km/h auch einklappen.

Servus,

beim 7 P ist das aber nicht mehr möglich 😊 (Und eventuell auch gar nicht unbedingt notwendig, da die wenigsten Fahrer mit dieser Geschwindigkeit eine "Spiegel-kritische" Lücke passieren werden :D)

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „metagross“ vom 6. Dezember 2013 um 08:41**

Zitat

[ da die wenigsten Fahrer mit dieser Geschwindigkeit eine 'Spiegel-kritische' Lücke passieren werden :D)

Suuuper 🍻

---

### **Beitrag von „alevuz“ vom 7. Dezember 2013 um 06:05**

Hallo,

Ich würde mir das mal beim Cayenne (Porsche ist dabei immer sehr präzise) ansehen, wenn dort dafür auch keine bessere Lösung gefunden wurde wird es wohl schwierig werden den Freundlichen davon zu überzeugen.

Es gab wohl mal beim T1-GP eine Lösung mit so einer Kautschuk Schnur die in den "Spalt" eingelegt wurde um das Durchströmen der Luft zu unterbinden.....

Gut wir fahren hier in AT selten so schnell aber ab 200 km/h wird schon fast jedes Fahrzeug deutlich von Windgeräuschen eingedeckt, da wird der Touareg keine Ausnahme sein.

Schöne Grüße  
Alevuz

---

### **Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 7. Dezember 2013 um 13:00**

Moin,

hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, die Spiegel ab 230 km/h anzuklappen (wohl erst im Januar). Beim alten Modell gab es auch mal Probleme mit der Geräuschentwicklung - das waren allerdings auch "Klodeckel" mit entsprechendem Luftwiderstand.

---

### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 16. Dezember 2013 um 20:51

Moin,

bin nun wieder BAB gefahren und habe ab 230 km/h wieder diese Geräusche vernommen. Spiegel lassen sich nicht einklappen - auch nicht bei niedriger Geschwindigkeit (200 km/h). Der 😊 meint, er könne nichts feststellen. Die Türen schließen z.B. einwandfrei und müssen nicht nachgestellt werden. Wie würdet Ihr Euch nun verhalten ? Mangel zu "Protokoll" geben oder mit dem Mechaniker einen 100 km Ausflug unternehmen 😞

---

### Beitrag von „coala“ vom 17. Dezember 2013 um 07:37

[Zitat von c43amg](#)

Spiegelklappfunktion funktioniert aber nur bis 30 oder 50km/h bei 200 wird das schwierig...

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

[...] Spiegel lassen sich nicht einklappen - auch nicht bei niedriger Geschwindigkeit (200 km/h). [...]

Gelesen...? 🙄

Grüße  
Robert

---


### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 17. Dezember 2013 um 21:07

Zitat

starke Geräusentwicklung ab 230 km/h ?




Zitat von **c43amg**



Spiegelklappfunktion funktioniert aber nur bis 30 oder 50km/h bei 200 wird das schwierig...



Zitat von **Ex-Audifahrer**



[...] Spiegel lassen sich nicht einklappen - auch nicht bei niedriger Geschwindigkeit (200 km/h). [...]

Gelesen...? 🤖

Grüße

Robert

Alles anzeigen

Moin,

ja - aber auch das hier ==>

[Zitat von Humvee](#)

Also ich kann meine bei 200 km/h auch einklappen.

---

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 17. Dezember 2013 um 22:34**

Moin Michael!

Der Humvee fährt allerdings einen T1 beim TII klappt das nicht! Michael, ich würde dir vorschlagen den Meister vom 😊 Mal mit auf die Bahn zu nehmen. Dann bekommt er es live mit, solltest du es schon getan haben schilder ihm einfach dein innigstes Problem oder aber suche nach einem Vergleichsfahrzeug!

LG  
Manu

---

### Beitrag von „coala“ vom 17. Dezember 2013 um 22:51

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Moin,

ja - aber auch das hier ==>

Augen auf,

da handelt es sich um einen T I 🤖

Grüße  
Robert

---

### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 18. Dezember 2013 um 20:31

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

Moin Michael!

Der Humvee fährt allerdings einen T1 beim TII klappt das nicht! Michael, ich würde dir vorschlagen den Meister vom 😊 Mal mit auf die Bahn zu nehmen. Dann bekommt er es live mit, solltest du es schon getan haben schilder ihm einfach dein innigstes

Problem oder aber suche nach einem Vergleichsfahrzeug!

LG

Manu

Moin,

leider sind wir hier ein riesiges Autobahn-freies Gebiet und ich kann nicht verlangen, dass ein Meister mal kurz 2 Stunden in eine Probefahrt investiert. Werde das Geräusch mal mit der Kamera von meiner Frau aufnehmen lassen. Da das Fahrzeug von mir vermutlich nächstes Jahr gegen ein Facelift-Cayenne S-Diesel getauscht wird, sollte ich wohl keinen großen Akt mehr daraus machen 😊

---

### Beitrag von „Kerstinflorian“ vom 19. Dezember 2013 um 10:10

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

... Da das Fahrzeug von mir vermutlich nächstes Jahr gegen ein Facelift-Cayenne S-Diesel getauscht wird ...



LG

Flo

Quark, bin nur neidisch ;-p