

# elektrischer Spiegel - Problem

**Beitrag von „BeBsCh“ vom 5. Februar 2014 um 09:13**

Moin!

Hatte heute morgen das Problem, dass mein elektrischer Spiegel auf der Fahrerseite sich beim betätigen der "elektrisch Anklappen Funktion" sich nur zur Hälfte angeklappt hat.

Kann das mit der Kälte zusammenhängen oder gibts da Probleme?

Habe es mehrmals versucht. Beim zurückdrehen auf Spiegelheizung sit er dann doch noch ein Stück weiter eingefahren um dann wieder die Standard "Fahr Position" einzunehmen.

Danke euch

PS: Beifahrerseite hat sich ganz normal ein und ausgeklappt.

---

**Beitrag von „Kerstinflorian“ vom 5. Februar 2014 um 09:55**

Bis Dato trat bei mir noch keine Funktionsstörung seitens der Spiegel (VW Regal) auf allerdings war es schon öfters der Fall, dass ich bei wunderschönem Winterwetter meinen Wagen per Kärcher reinigte.

Nach einigen Kilometern fahrt und anschließendem parkieren gab einer der Spiegel leichte Quietsch und Knackgeräusche von sich.

Bei uns in der (fast) Hessischen Schweiz liegen die Temperaturen aktuell bei knapp -5° und Sonne, vielleicht hattest Du gestern Dein Fahrzeug gewaschen und einige Wassertropfen sind über Nacht angefroren.

LG

Flo