

# Steuergerät für Anhängererkennung defekt (7L0 907383M)

Beitrag von „Stuntman“ vom 21. Februar 2014 um 11:20

Moin, moin,

bekomme gerade vom Freundlichen die Information das das Steuergerät für Anhängererkennung für Fahrzeuge mit elektrisch anklappbarer Anhängerkupplung defekt ist. (7L0 907383M)

Teilekosten: 237,60 Netto plus 3 Stunden Reparatur

Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?

Fragen: 1. Kann man es reparieren und ist es den Aufwand wert? 2. Wenn ja, wie bau ich es aus? 3. Hat jemand eine Empfehlung für eine gute Elektronikwerkstatt? 4. Bei Ebay habe ich ein Steuergerät mit gleicher Nummer aber anderem Endbuchstaben gefunden statt : 7L0 907383M - 7L0 907383G . **Funktioniert das Steuergerät auch?**

Vielen Dank

R. L.