

# Boardelektronik spinnt - Unterspannung?

**Beitrag von „Geisterbob“ vom 25. März 2014 um 08:14**

@all,

erstmal möchte ich hier alle Boardies grüßen! E ist immer wieder super, das es solche Foren gibt!

.....

Nun zu meine Problem:

Ich habe mir vor 2 Tagen einen Touareg II Bj. 2012 zugelegt. V6 Benziner. Der Wagen scheint wohl länger gestanden zu haben. Das Problem ist, das nach kurzer Fahrt viele Systemfehler angezeigt werden.

Den Wagen habe ich ca. 800 KM am Stück gefahren. Somit sollte die Batterie ja geladen sein.

Der Freundliche hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte, dass die Fehler Aufgrund von Unterspannung hervorgerufen wurden. Kann das sein? Wenn ja, würde das bedeuten, dass die Batterie hin ist?

Grüsse

P.

---

**Beitrag von „coala“ vom 25. März 2014 um 09:34**

Servus P.

in jedem Fall sollte die Batterie, in Anbetracht der entsprechenden Einträge bezüglich Unterspannung im Fehlerspeicher, zuallererst geprüft werden. Der erste logische Schritt sozusagen - und der preiswerteste dazu 🤖

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „MRunck“ vom 30. März 2014 um 19:22**

Hatte ich auch bei meinem Hybrid, nach dem Prüfen und Laden der Batterie war bis heute alles o.k.  
Manfred

---

### **Beitrag von „Geisterbob“ vom 30. März 2014 um 22:20**

#### Zitat von MRunck

Hatte ich auch bei meinem Hybrid, nach dem Prüfen und Laden der Batterie war bis heute alles o.k.  
Manfred

nach hin und her bohren rückte dann der freundliche raus, dass dann vielleicht doch Sensor des Umdrehungsmesser defekt wäre.

Am Dienstag bin ich im Service!