

# Zuheizer knallt und raucht

**Beitrag von „Sportsguy“ vom 16. April 2014 um 17:12**

Hallo,

ich habe bei der SuFu zwar einiges gelesen, jedoch nichts über dieses `` Knallen und Schiessen``, wie es bei meinem Treg V10 der Fall ist. Weiters ist mir aufgefallen, dass nach Abstellen des Motors ein lautes Surren im Bereich Fahrerseite / Kotflügel wahrnehmbar ist. Wie ein Düsenjet, der soeben gelandet ist 😊 Danach stinht und raucht es aus dem Zuheizer für knapp 10 Sekunden ....

Dieses laute Knallen macht mich jedoch nachdenklich .... Was kann ich machen, kontrollieren, checken ?

Danke Euch.

LG Jopo

---

**Beitrag von „Darragh“ vom 20. April 2014 um 08:31**

Hallo Jopo

Nun, normal ist das sicherlich alles nicht.

Ferndiagnosen, ohne es gesehen oder gehört zu haben, sind sehr gewagt, allerdings geht meine Vermutung in Richtung "defektes Brennergebläse" (Lagerschaden) respektive "loses Flügelrad" des gleichen.

Dadurch kommt es unweigerlich zu unzureichender Luftzufuhr, was wiederum eine unzureichende Verbrennung des Kraftstoffes zur Folge hat. Würde auch die starke Rauchentwicklung erklären.

Das "Knallen und Schiessen", wie du es beschreibst, könnten Verpuffungen sein.

Das surrende, pfeifende Gereusch lässt meiner Meinung nach eher auf einen Lagerschaden schließen.

Gewissheit wirst du leider erst bekommen, wenn du das Lüftergebläse ausbaust und überprüfst.

Das Nachlaufen des Zuheizers nach Abstellen des Motors ist jedoch normal, da dadurch eine Abkühlung der Brennkammer erzielt wird.

---

### Beitrag von „Sportsguy“ vom 20. April 2014 um 10:21

Hi,

okay vielen Dank, dachte mir schon so etwas in dieser Richtung.

Das Lüftergebläse sitzt - dem Geräusch zufolge - Beifahrerseite Türe Übergang Kotflügel, oder? Da rauchts nämlich auch raus ....

Muss jetzt eine Woche nach Wien, danach werde ich mich darum kümmern und berichten.

Jedenfalls schon mal DANKE für Deine ANtwort 😊

LG Jopo

---

### Beitrag von „Darragh“ vom 20. April 2014 um 11:30

#### [Zitat von Sportsguy](#)

[...] nach Abstellen des Motors ein lautes Surren im Bereich **Fahrerseite / Kotflügel** wahrnehmbar ist. [...]

[...]dem Geräusch zufolge - **Beifahrerseite Türe Übergang Kotflügel**, oder? Da rauchts nämlich auch raus[...]

Hallo Jopo



Also der Zuheizer befindet sich eigentlich auf der Fahrerseite (i.d.R. links) unter dem Kotflügel in Nähe des A-Holmes.

---

### Beitrag von „Sportsguy“ vom 20. April 2014 um 11:33

Hi,

klar - sorry - Fahrerseite A - Holm .... das meinte ich. Bisll durcheinander um die Zeit 😊

Danke

LG Jopo

---

### **Beitrag von „Darragh“ vom 20. April 2014 um 11:36**

[Zitat von Sportsguy](#)

[...] Bisll durcheinander um die Zeit 😊

... so kurz nach dem Osterfeuerbesuch verständlich .... 😄

---

### **Beitrag von „Sportsguy“ vom 20. April 2014 um 11:41**

Haha, nein, Workaholic life ... das ist der Grund 😊 Komme soeben aus dem Klitschko Boxcamp.

LG Jopo

[Zitat von Darragh](#)

... so kurz nach dem Osterfeuerbesuch verständlich .... 😄