

# Luftfahrwerk

## Beitrag von „rsv“ vom 13. Mai 2014 um 09:47

Hallo Fangemeinde,

ich hab da mal ne Frage.

Bei dem T1 von meinem Bruder ist der Kompressor fürs Luftfahrwerk verendet weil ein Relais nicht abgeschaltet hat. Dieses Verhalten beim T1 habe ich dank Suchfunktion hier öfter gefunden.

Meine Frage ist ob das beim T2 abgestellt wurde oder ob die Gefahr dort auch besteht. Gibt es einen Überlastschutz für den Kompressor oder ein verbessertes Relais?

Wenn nicht, macht es Sinn das Relais im Vorfeld gegen ein besseres zu tauschen - wenn ja welches?

Habe die Suchfunktion benutzt aber nix gefunden - sollte es doch schon dazu einen Threat geben bitte ich um einen Hinweis.

Vielen Dank im Voraus

LG  
Thorsten

---

## Beitrag von „coala“ vom 13. Mai 2014 um 09:52

Servus Thorsten,

beim T II findet ein anderer Kompressor Verwendung und - bislang - gab es hier im Forum noch keine Ausfälle. das lässt natürlich hoffen, aber ob das so bleibt, das wird dir vorab wohl niemand sagen können. Die Zeit wird es zeigen...

Grüße  
Robert

**Beitrag von „rsv“ vom 13. Mai 2014 um 10:04**

Hallo Robert,

das ging ja blitzschnell - vielen Dank für Deine Antwort.

Gruß

Thorsten