

Immer wieder mal keine Leistung

Beitrag von „TC82“ vom 8. Juni 2014 um 14:16

Hallo erst mal hab da ein Problem mein Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bj.2005 Turbo u. Partikelfilter wurden End 2013 gemacht

Beitrag von „coala“ vom 8. Juni 2014 um 14:32

Servus,

dank dieser detaillierten Fehlerbeschreibung und dazu noch im falschen Bereich erstellt (habe ich daher verschoben...) wirst du dich sicher vor hilfreichen Antworten kaum retten können. Ich denke, da wirst du schon noch nachlegen müssen... 😞

Grüße
Robert

P.S.: Ein Minimum an Interpunktion erleichtert die Lesbarkeit ungemein. Bitte - falls möglich - da etwas drauf achten, siehe auch [hier](#). Danke!

Beitrag von „TC82“ vom 8. Juni 2014 um 15:33

Hatte ich noch vergessen , Fehler zeigt er keinen , der Leistungsverlust kommt bei warmen Motor .

Beitrag von „TC82“ vom 8. Juni 2014 um 15:49

Es fehlt ein Teil meiner Fehler Beschreibung es wurden auch öl sowie Dieselfilter u Luftfilter gewechselt , die Leistung ist einfach mal da mal nicht , wenn keine Leistung da ist kommt er

ganz

Langsam auf Geschwindigkeit u Raucht auch Stark . Wenn er Leistung hat Raucht er auch kurz beim beschleunigen aber zieht sauber durch und Schaltet auch sauber.

Bitte um Info Danke

Beitrag von „Janni“ vom 8. Juni 2014 um 17:24

....mal schauen was noch kommt... Infos häppchenweise 😊

Beitrag von „Jetta993“ vom 8. Juni 2014 um 18:08

Vielleicht der LMM? Aber ich glaube dann raucht er nicht....

Beitrag von „TC82“ vom 18. Juni 2014 um 22:18

Hallo

Hab nun eventuell das Leistungs Problem gefunden, am Partikelfilter hatten sie die Sonde nicht richtig fest geschraubt.

Seit sie jetzt fest ist hat er bis jetzt immer Leistung.

Aber Rauchen tut er immer noch beim Beschleunigen hat da eventuell einer einen Rat ???

Grüße

Chris

Beitrag von „Hannes H.“ vom 19. Juni 2014 um 06:58

Schau dir mal die Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler und zur Ansaugbrücke an, ev. ist da was leicht undicht.

MfG

Hannes

Beitrag von „TC82“ vom 17. Juli 2014 um 15:11

Hallo

Hier noch ein mal die Frage da ich immer noch auf der Suche bin, und die freundlichen nur einen

Neuen Turbo Verkaufen möchten.

Sobald Mein Touareg 7L Bj2005 3,0 V6 TDI Warm ist ,besser sobald das Öl 90c hat und ich ihn aus

mache, dann gleich wider weiter fahren möchte (kurze Rast) hab ich keine Leistung mehr,sobald er

länger steht das das Öl Kalt wird ist wider alles lo

Was kann das sein Bitte um Hilfe

Grüße Chris

Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2014 um 15:39

[Zitat von TC82](#)

Hallo

Hier noch ein mal die Frage da ich immer noch auf der Suche bin [...]

Servus,

warum erstellst du zwei Themen zum gleichen Problem? Das macht alles nur unübersichtlich, wenn in zwei Threads die gleiche Sache behandelt wird. Deshalb: Themen zusammengeführt.

Sinnvoll wäre auch mal eine *vernünftige* Fehlerbeschreibung, die nicht heute so und morgen so lautet, sowie das Auslesen des Fehlerspeichers beim Freundlichen. Mit einer Art Ratespiel wird man nicht weit kommen...

Grüße

Robert