

Metallische Klappern beim losfahren Touareg V6 TDI BJ 2008

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 8. Juli 2014 um 14:25

Servus Freunde,

hab schon seit längerer Zeit ein metallisches Klappern am T-Reg bemerkt. Eigentlich hab ich es schon wieder aus meinen Kopf ausgeblendet. Da ich heute wieder im Carport stand (rechts und links Mauer) bemerkte ich es wieder. Ich

meine es kommt nur wenn ich den Wagen starte und eventuell noch 40-50m danach.

Aber es hört sich etwa so an, als würde ein Gestänge wackeln und irgendwo dran klappern ?

Da ich erst vor kurzen den Gummi in der Aufhängung meiner Kardanwelle getauscht habe, hab ich alles unter dem Auto mit kontrolliert, konnte aber nichts finden.

Habt Ihr eine Idee ? oder hatte das schonmal jemand ?

Gruß

Beitrag von „Ruhrgebiet“ vom 8. Juli 2014 um 18:33

Mal unter den DPF geklopft? Nicht das das Innenleben lose ist und durch die Abgase vibriert und rasselt. Hatte das mal beim Passat. Da war der Kat defekt und hat beim Anfahren gerasselt.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Juli 2014 um 18:37

[Zitat von Ruhrgebiet](#)

Mal unter den DPF geklopft? Nicht das das Innenleben lose ist und durch die Abgase vibriert und rasselt.

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, da würde sofort der Differenzdrucksensor ansprechen, und du hättest einen Fehler am Kombiinstrument.

Aber Auspuff könnte möglich sein, dass da irgendwo ein Blech wo ansteht.

MfG

Hannes

Beitrag von „Ruhrgebiet“ vom 8. Juli 2014 um 18:56

ok, so Differenzdruck spielerei hatte der Passat nicht

Beitrag von „Joyflight“ vom 10. August 2014 um 22:23

Hi,

bei mir war das eher ein metallisches Scheppern und weniger ein Klappern. Ansonsten passt die Beschreibung aber.

Geholfen hat mir dieser Fred hier im TII-Bereich (und zwar exakt Post #20. Der nachfolgende Post #21 ist dann von mir):

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...pfsteinpflaster>

Irgendwie war ich bei der Suche im TII-Abteil gelandet, obwohl meiner ja auch TI Facelift ist.

Scheint bei TI und TII also ähnlich zu sein.

Ich hoffe, das hilft Dir weiter.

Grüße

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 11. August 2014 um 01:18

Hallo,

danke für Eure Antworten. Hab jetzt erstmal die Bremsscheiben und Klötze VA/HA getauscht. Schau mir demnächst mal dieses Hitzeschutzblech an. Hoffe das ist auch bei mir so.

Gruß