

Eigenartiges Geräusch aus dem Heckbereich

Beitrag von „sendner“ vom 25. August 2014 um 16:30

Hallo.


Leider kann ich mein Problem nicht einordnen. Daher habe ich es jetzt mal unter "Sonstiges" palziert. Gegebenenfalls bitte verschieben.

Nun zu meinen Problem.

Seit einigen Tagen fällt mir immer wieder, im Geschwindigkeitsbereich um die bis 50km/h und auch bei rund 140km/h, ein Geräusch aus dem Heckbereich auf. Bei allen anderen Geschwindigkeiten ist nichts zu hören.

Meist, so kommt es mir zumindest vor, ist es auch nur bei gleichmässigem dahinrollen bzw. Gas wegnehmen.

Dieses Geräusch hört sich in etwa wie ein undichter Türgummi an oder das ein Fenster nicht 100%ig geschlossen ist. Ich habe vorsorglich mal alle Türgummis kontrolliert, jedoch keinerlei Beschädigungen festgestellt.

Mir ist natürlich bewusst, eine Ferndiagnose ist sehr schwer. Aber vielleicht hatte ein T-Fahrer schon mal ein ähnliches Phänomen und kann mir einen Tipp geben 

Könnte so etwas auch aus dem hinteren Differenzial oder aus dem Kardanwellenbereich kommen?

Schon mal besten Dank für eure Antworten.

Nachtrag: Es ist kein "Wummern" wie in einem Thread behandelt.

Beitrag von „juma“ vom 25. August 2014 um 20:47

Servus,

ist der Henkel montiert? Also der Grundträger und wenn ja, ist er richtig herum montiert?

Beitrag von „sendner“ vom 26. August 2014 um 14:07

Hallo Uli,

ja der Henkel ist montiert, aber da habe ich nichts verändert.

Vorne ist die steile und hinten die flachere Seite montiert.

Heute ging mir das Ganze nochmal so durch den Kopf.

Könnte es auch am Reifenprofil liegen? Stichwort Sägezahnbildung. Habe hier keinerlei Erfahrungswerte und weiß nicht ob es in solch einem Fall zu solchen Geräuschen in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen kommen kann. Nur so ein Gedanke.