

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „TReg/2007“ vom 5. Oktober 2014 um 10:16

Hallo Forum,

ich suche nach jemand, der mir vielleicht sagen kann, was ich aus meinem RNS "rausholen" könnte. Es handelt sich um folgendes System:

Touareg I Bj. 2007 (Mj. 2008)

RNS 510 (Versionsnummer wird beim Halten der Setup-Taste nicht angezeigt (nur die Punkte FM, AM und DAB))

Freisprechanlage Premium, ausgetauschtes Steuergerät für Handsfree-Protokoll (Dank dem Forum!)

Leider lässt die Qualität der Navigationsrouten sehr zu wünschen übrig. Das was das RNS als ökonomisch günstigste Route ausgibt ist meist ein umständlicher Ritt durch die Walachei. Die Routen sind oft so schlecht, dass ich jetzt meist schon mit dem iPhone navigiere, statt mit dem RNS 😞

Ausserdem wüßte ich gerne, ob es eine Möglichkeit gibt Musik vom iPhone über Bluetooth abzuspielen.

Leider habe ich keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Am Kartenmaterial? Firmware? oder beides? Ich habe natürlich einiges im I-Net versucht herauszufinden. Da das RNS nun aber schon so lang auf dem Markt ist, blicke ich bei der Flut an Information einfach nicht mehr durch.

Kann mir jemand ein wenig helfen?

Vielen Dank!

Beitrag von „macko“ vom 5. Oktober 2014 um 10:47

Moin,

die Kombination aus beidem ist sicher notwendig. Aktuell das Kartenmaterial V10 plus die entsprechende Software dazu.

Dazu musst Du per VCDS das Geheimmenü freischalten, dann siehst Du auch den Softwarestand.

Für alles weitere hoffe ich, dass sich unser RNS-Guru humvee dazu meldet...;)

Gruss
Marco

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Oktober 2014 um 12:42

Ich habe derzeit die V11-Version installiert, allerdings hat die gegenüber der Vorgängerversion V10 einen Nachteil: Scheinbar wurde teilweise "vergessen" die Geschwindigkeitslimits mitzuliefern (das funktioniert allerdings eh erst mit einem Firmware-Update). Demnächst soll die V12 auf den Markt kommen, daher würde ich noch ein paar Wochen warten, wenn du eine neue Karte kaufen möchtest.

MfG

Hannes

Beitrag von „Touareg“ vom 5. Oktober 2014 um 13:58

Hallo,

die Firmware Version 1202 ist die aktuellste für das RNS510 vom Touareg, alle anderen Versionen (die 3810 ist die höchste, bis zu der man gehen könnte) die man im Internet findet sind so modifiziert worden das sie auch beim Touareg funktionieren, aber damit wäre ich Vorsichtig, man kann sich damit mit der Zeit einen Totalschaden riskieren. 😊

Wenn ich du wäre, würde ich es auch mit einem Update der Navigationssoftware auf die neuste Version versuchen.

Gruss
Stefan

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. Oktober 2014 um 14:06

Zitat von Touareg

(die 3810 ist die höchste, bis zu der man gehen könnte) die man im Internet findet sind so modifiziert worden das sie auch beim Touareg funktionieren, aber damit wäre ich Vorsichtig, man kann sich damit mit der Zeit einen Totalschaden riskieren. 😊

Die 5238 läuft ebenso stabil, hat noch Radiotext als Feature dabei. Beide Versionen haben allerdings den Nachteil, dass die Rückfahrkamera hin und wieder nicht angezeigt wird.

MfG

Hannes

Beitrag von „Touareg“ vom 5. Oktober 2014 um 14:11

Hallo Hannes,

hast du ein A, B oder C Gerät? Das ist auch noch ein Thema. Bei meinem A-Gerät dürfte ich nicht höher als 3810 Updaten. 😊

Ich habe mich lange damit befasst, aber das Risiko eines Totalschaden war mir dann doch zu hoch.

Gruss

Stefan

Zitat von Hannes H.

Die 5238 läuft ebenso stabil, hat noch Radiotext als Feature dabei. Beide Versionen haben allerdings den Nachteil, dass die Rückfahrkamera hin und wieder nicht angezeigt wird.

MfG

Hannes

Beitrag von „TReg/2007“ vom 7. Oktober 2014 um 08:54

Hallo Leute,

erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Leider ist es jetzt doch so wie befürchtet: viel Information aber kein Durchblick. Im Netz habe ich etwas über A-, B- und C-Geräte gefunden, bin aber immer noch ziemlich planlos was davon auf meins zutrifft. Ich versuche mal ganz konkrete Fragen zu stellen, auf die mir vielleicht jemand Auskunft geben kann (hoffentlich):

Firmware:

- 1) Wie kann ich feststellen ob ich ein A-, B- oder C-Gerät habe?
- 2) Wie kann ich feststellen welche Firmware-Versionen für mein Gerät freigegeben sind.

Kartenmaterial:

- 3) Wie kann ich feststellen welche Karten-Versionen für mein Gerät freigegeben sind.
- 4) Ist das Kartenmaterial in irgendeiner Form an die Firmware-Version gekoppelt?
- 5) Was ist 'Navigationssoftware'? Ist damit das Kartenmaterial gemeint?

Bluetooth:

- 6) gibt es einen Weg um Musik vom iPhone/iPod über Bluetooth auf das 510 zu streamen bzw. das iPhone/iPod zu steuern?

Leider brauche ich mit solchen Fragen nicht zu unserem Freundlichen zu gehen. Der ist damit vollkommen überfordert und zudem völlig desinteressiert.

Beitrag von „Janni“ vom 7. Oktober 2014 um 09:13

Moin,

es würde sicherlich weiterhelfen wenn man den Geräteversionen (A, B, C) die jeweiligen offiziellen und inoffiziellen, inkl. Funktionsbeschreibung, SW-Stände in einer Tabelle darstellen würde.

Vielleicht ist ja jemand so nett und macht sich die Mühe.

Ich kann gut verstehen, dass man hierbei die Übersicht verliert und nicht mehr durchblickt.

Beitrag von „Arndt“ vom 7. Oktober 2014 um 09:42

Google mal nach RNS510 und dyndns.org. Da werden alle Deine Fragen beantwortet.

Die Touareg-Freunde gehen nicht konform mit den Inhalten des anderen Forums, deshalb sind Links darauf nicht erwünscht.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 7. Oktober 2014 um 10:41

Danke! Die Seite habe ich schon gefunden. Aber ich habe es anhand der Informationen dort nicht geschafft herauszufinden welches Gerät ich besitze (und ich bin technisch eigentlich nicht gerade unbegabt). Ich hatte gehofft, vielleicht könnte es hier jemand mit einfachen Worten erklären.

Beitrag von „Arndt“ vom 7. Oktober 2014 um 11:19

Raus ziehen und auf den Aufkleber gucken.

Beitrag von „Homer45“ vom 7. Oktober 2014 um 14:49

Hallo TReg,

um die Daten für dein Navi auszulesen, musst du das sogenannte „Hiddenmenü“ (siehe Foto) beim Freundlichen biggini: four freischalten lassen.

Bevor du das veranlasst, kontrolliere erst einmal selbst ob das Hiddenmenü freigeschaltet ist. Das geht folgendermaßen, drücke die Setuptaste für mindestens 10-20 Sekunden, dann sollte das Menü erscheinen. Siehe Menüpunkte auf den Fotos.

Auf den Menüpunkten kannst du dann die installierte Firmware und die Navisoftware ablesen.

Die letzte zugelassene Firmware für A-Geräte ist die 1200. Die letzte mögliche inoffizielle Firmware ist 3810, ich benutze die schon seit Jahren ohne Probleme.

Die letzte Navisoftware ist V10 West (Ost). Das C hinter der Versionsnummer erscheint, wenn eine Firmware aufgespielt wurde, es ist aber immer noch ein A-Gerät.

Grüße
Homer45

Beitrag von „TReg/2007“ vom 7. Oktober 2014 um 15:02

Danke Homer, das mit der Setuptaste für 30 sek. werde ich mal probieren. (Bei den Versuchen bisher ist schon nach wenigen Sekunden das Servicemenü mit den Punkten FM, AM und DAB erschienen.) Weiß jemand ob die Freischaltung auch mit einem VCDS möglich ist?

Beitrag von „Homer45“ vom 7. Oktober 2014 um 15:09

Das ist korrekt so. Du musst die Setup Taste einfach länger gedrückt halten, dann kommt das Hiddenmenü. Wenn nicht, ist es nicht freigeschaltet.

Das Freischalten müsste mit dem VCDS Gerät möglich sein

Ich habe gerade gesehen, das es ein neues Navi-Softwareupdate gegeben hat, es ist jetzt V11.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Oktober 2014 um 20:26

[Zitat von Homer45](#)

Ich habe gerade gesehen, das es ein neues Navi-Softwareupdate gegeben hat, es ist jetzt V11.

Wie schon unten geschrieben, kommt in den nächsten Wochen die neue V12 raus, daher würde ich mit dem Kauf noch ein wenig warten!

MfG

Hannes

Beitrag von „TReg/2007“ vom 8. Oktober 2014 um 09:06

so... also, das versteckte Menü ist bei mir nicht freigeschaltet. Werde also mal das Gerät ausbauen und den Aufkleber ablesen und versuchen das Menü mit VCDS freizuschalten. Wird ein paar Tage dauern, ich hoffe ich komme am WE dazu.

Beitrag von „Humvee“ vom 9. Oktober 2014 um 07:30

Hallo,

zu 1) brauchst du nicht wirklich

zu 2) offiziell ist die 1202 die letzte, in ausnahmefällen die 1300 (macht der 😊 wenn es Probleme gibt mit dem RNS, leider nicht jeder 😊)

zu 3) es ist jedes Kartenmaterial für dein Gerät freigegeben, dies hat nichts mit der FW zu tun, einzig einige Zusatzfunktionen welche die Navi-Karten ab 7.2 anbieten, funktionieren nur mit den neueren FW-Ständen (z.B. Pois per SD-Karte einspielen, Geschwindigkeitsbegrenzungs-Anzeige im RNS)

zu 4) Nein, eben wie gesagt die Zusatzfunktionen.

zu 5) Ja, im Moment ist die V11 die aktuellste Navisoftware, ab KW45 kommt die V12 zu den Händlern, welche du bei diesen kaufen kannst und auf ein Gerät installieren kannst, egal welchen Firmwarestand dein Gerät hat.

zu 6) ab Firmware 3xxx sollte das funktionieren.

Solltest du ein inoffizielles Fw-Update anstreben, such dir im Netz die FW5238, diese funktioniert auf allen Geräten, egal ob A,B oder C Gerät usw. Beim T gibt es sowieso nur A oder B Geräte. Diese läuft ohne Probleme stabil und hat einige neue Zusatzfunktionen.

Einzigster Nachteil der Fw's ab 3xxx ist, das sporadisch die RFK das Bild im RNS nicht anzeigt beim einlegen des R-Ganges, dieses kommt leider gelegentlich vor, nicht immer, aber mit Sicherheit hin und wieder. Hierbei hilft ein TV-Tuner, wenn das RFK-Bild nicht angezeigt wird, kann man auf die Video-Quelle umschalten und statt TV sieht man dann das RFK-Bild bei eingelegtem R-Gang.

Das Fw-Update ist jetzt nicht soooo gefährlich wie manche behaupten, klar kann immer etwas passieren, auch wenn du ins Fahrzeug steigst kann etwas passieren, aber fährst du jetzt deswegen nicht mehr !

Also wenn man sich an die genaue Update-Anleitung hält, klappt das auch !

Nachtrag: Bei der FW5238 ist das Hidden-Menue bereits freigeschaltet (benötigt man aber nicht wirklich) und die TV-Free-Funktion ist auch in der 5238 inkludiert, TV/DVD-schauen während dem Fahren.

[Zitat von TReg/2007](#)

Hallo Leute,

erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Leider ist es jetzt doch so wie befürchtet: viel Information aber kein Durchblick. Im Netz habe ich etwas über A-, B- und C-Geräte gefunden, bin aber immer noch ziemlich planlos was davon auf meins zutrifft. Ich versuche mal ganz konkrete Fragen zu stellen, auf die mir vielleicht jemand Auskunft geben kann (hoffentlich):

Firmware:

- 1) Wie kann ich feststellen ob ich ein A-, B- oder C-Gerät habe?
- 2) Wie kann ich feststellen welche Firmware-Versionen für mein Gerät freigegeben sind.

Kartenmaterial:

- 3) Wie kann ich feststellen welche Karten-Versionen für mein Gerät freigegeben sind.
- 4) Ist das Kartenmaterial in irgendeiner Form an die Firmware-Version gekoppelt?
- 5) Was ist 'Navigationssoftware'? Ist damit das Kartenmaterial gemeint?

Bluetooth:

- 6) gibt es einen Weg um Musik vom iPhone/iPod über Bluetooth auf das 510 zu streamen bzw. das iPhone/iPod zu steuern?

Leider brauche ich mit solchen Fragen nicht zu unserem Freundlichen zu gehen. Der ist damit vollkommen überfordert und zudem völlig desinteressiert.

Alles anzeigen

Beitrag von „TReg/2007“ vom 9. Oktober 2014 um 12:49

Humvee, Du bist echt der beste!

dann werde ich mir mal die FW5238 aufspielen.

Vielen Dank!

PS: über eine PN die evtl. einen Verweis auf eine Quelle für etwas aktuelleres Kartenmaterial enthält, könnte ich mich übrigens auch sehr freuen.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 13. Oktober 2014 um 10:07

Die Firmware 5238 ist jetzt aufgespielt. Leider klappt es bisher aber nicht Musik via Bluetooth vom iPhone (iOS 😎 auf das RNS zu streamen. Im Bereich Media bleibt das Bluetoothsymbol ausgegraut.

Im Telefonmenü in der Anzeige beim Tacho habe ich unter den Punkt "Audio" von "Nur Telefonie" auf "Immer" gesetzt. Aber leider ohne Erfolg.

Hat noch jemand einen Tip für mich wie ich die Verbindung hinbekomme? (Telefonie funktioniert)

Beitrag von „TReg/2007“ vom 16. Oktober 2014 um 08:23

So, also ich bekomme es nicht zusammen.

Ich vermute mal es liegt an dem Steuergerät meiner FSE Premium. Das habe ich letztes Jahr vom Portugiesen bei eBay erstanden (kenne die Teile-Nummer nicht mehr) und ausgetauscht um das iPhone mit der FSE koppeln zu können. Funktioniert auch prima.

Aber offenbar - nach allem was ich so im I-net gefunden habe - ist das Steuergerät nicht in der Lage das iPhone auch als Mediaplayer anzumelden, sondern eben nur als Telefon. Schade.

Beitrag von „Humvee“ vom 16. Oktober 2014 um 09:11

Sollte aber schon funktionieren.

Hier im Forum haben auch einige die PFSE vom Portugiesen und wenn ich mich erinnere funktioniert das.

Ich kann da leider nicht weiter helfen, da ich kein Fall-Obst besitze 😊

Aber schau mal beim RNS im SetupMenü nach ob es da jetzt nicht eine Einstellung gibt.
In der MFA im Tel-Menü müsstest du ja auch einen Menüpunkt haben mit Audio.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 24. Oktober 2014 um 14:29

Habe mittlerweile alles *zigfach durchgeschaut.

- Im Telefonmenü der MFA gibt es die Option "Audio" -> auf "immer" umgestellt.
- Im RNS Setup gibt es die Option "Bluetooth Audio automatisch abspielen" -> aktiviert.
- Am iPhone gibt es gar nichts ausser Musik anzuschmeissen.

Bin mit meinem Latein am Ende 😞

Beitrag von „Humvee“ vom 24. Oktober 2014 um 14:37

Hallo,

welche PFSE hast du bei dir jetzt verbaut ?

Beitrag von „TReg/2007“ vom 27. Oktober 2014 um 08:38

Zitat von Humvee

Hallo,

welche PFSE hast du bei dir jetzt verbaut ?

Hallo Thomas,

meinst Du mit PFSE das Steuergerät unterm Beifahrersitz?

Grüße

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Oktober 2014 um 10:59

Ja, das Tel.-Steuergerät

Beitrag von „TReg/2007“ vom 28. Oktober 2014 um 08:29

Auf dem Steuergerät steht: 3C8 035 730 C

SW: 0822

HW: 012

NGD

02/13

und noch ein paar andere Nummern.

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Oktober 2014 um 12:42

Hallo,

also damit sollte es eigentlich gehen,
das ausgegraute wird dann autom. eingeschaltet sobald Audiodaten drüberlaufen.
Aber ich glaube, das das Problem bei dir am iOS8 liegt,
kann mich jetzt nur dunkel daran erinnern (da es für mich nicht relevant ist), das
es mit dem iOS8 deswegen Probleme gibt und es nicht funktioniert.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 28. Oktober 2014 um 13:03

Auf dieser Seite habe ich gerade eben wohl die Lösung gefunden:

<http://bronken.de/fse/> (sehr informative Seite übrigens)

Zitat

13. Februar 2013 21:58

Ja irgendwann hatt mal wer das selbe Problem. Da dchre ich es müsste gehen. Der User war dann sogar 2x oersönlich mit dem Wagen hier und wir habne einige Stg ausprobiert. Daher weiss ich mittlerweile das die Regel beim Touareg doch nicht greift. Dort sind auch die farbigen Kis nicht fähig mit den neuen PFSEs zu kommunizieren. Wenn du damit leben kannst über das Multifunktionslenkrad nichts mehr einstellen zu können kannst du ganz unten eines des 7N oder 5K Stg nehmen. Dann siehst du nichts mehr im Kombiinstrument aber es sollte dennoch gehen. Ist halt nur eine Notlösung. Etwas richtig 100% perfektes gibt es da nicht

Kurz: meine MFA kann es wohl nicht.

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Oktober 2014 um 21:33

[Zitat von TReg/2007](#)

Auf dieser Seite habe ich gerade eben wohl die Lösung gefunden:

<http://bronken.de/fse/> (sehr informative Seite übrigens)

Kurz: meine MFA kann es wohl nicht.

Sie kann es doch , man darf nicht immer alles auf den Touareg übertragen was man so im Netz findet über
RNS, PFSE usw.

Schau mal ob du an ein anderes Fallobst kommst ohne iOS8 und probier es.

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Oktober 2014 um 22:50

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/19678-rns-510-aufwerten-hilfe-gesucht/>

Und hier noch mal etwas zum Thema iOS8

<http://www.golem.de/news/apple-blu...409-109432.html>

<http://www.iphone-ticker.de/ios-8-0-2-blue...probleme-71985/>

Beitrag von „TReg/2007“ vom 29. Oktober 2014 um 08:12

Zitat von Humvee

Und hier noch mal etwas zum Thema iOS8

<http://www.golem.de/news/apple-blu...409-109432.html>

<http://www.iphone-ticker.de/ios-8-0-2-blue...probleme-71985/>

Hallo Thomas,

Vielen Dank für die Links. Das sind aber ganz andere Probleme und betrifft in erster Linie wohl das iPhone 6. In meiner MFA fehlt schlichtweg der Menüpunkt der das iPhone als Mediaplayer über Bluetooth koppelt. Und iOS 8 ist ja auch erst wenige Tage alt. Bei mir ging es schon vorher nicht.

Mich würde mal interessieren, welches Modelljahr diejenigen Touareg haben bei denen die Koppelung funktioniert.

Meiner ist Bj. 2007 / Mj. 2008

Aber leider werden die Betreffenden hier wohl nicht mehr mitlesen.

Viele Grüße

Beitrag von „Humvee“ vom 29. Oktober 2014 um 09:01

Zitat von TReg/2007

Hallo Thomas,

Vielen Dank für die Links. Das sind aber ganz andere Probleme und betrifft in erster Linie wohl das iPhone 6. In meiner MFA fehlt schlichtweg der Menüpunkt der das iPhone als Mediaplayer über Bluetooth koppelt. Und iOS 8 ist ja auch erst wenige Tage alt. Bei mir ging es schon vorher nicht.

Mich würde mal interessieren, welches Modelljahr diejenigen Touareg haben bei denen die Koppelung funktioniert.

Meiner ist Bj. 2007 / Mj. 2008

Aber leider werden die Betreffenden hier wohl nicht mehr mitlesen.

Viele Grüße

Alles anzeigen

Du hast ja geschrieben das du den Menüpunkt "Audio" hast in der MFA. PFSE ist auch ok dafür, genauso die FW des RNS und mit deinem Bj passt das auf alle Fälle. Vielleicht ist deine PFSE falsch codiert, ohne hier einen Autoscan zu haben ist auch etwas schwer etwas dazu zu sagen.

Desweiteren kannst du deine PFSE nicht im T auslesen oder codieren.

Aber ich kann dir sagen das es funktioniert, auch bei älteren T's und neueren T's

Beitrag von „TReg/2007“ vom 29. Oktober 2014 um 10:05

Stimmt. Der Menüpunkt Audio ist da. Aber was in meiner MFA fehlt ist der Menüpunkt der das iPhone als "Mediaplayer" koppelt. Dies muss offenbar zusätzlich zur Koppelung als "Telefon" (HFP | rSAP) einmalig geschehen.

Codierung wäre noch ein Ansatz - aber bei dem Thema bin ich ich leider ähnlich blank wie unser "kompetenter" Freundlicher 😞

Beitrag von „Humvee“ vom 29. Oktober 2014 um 10:11

Also ich hab auch nur den Menüpunkt "Audio" und hab das jetzt mal mit einem iPhone 5 getestet, sobald ich am iPhone Musik abspiele geht das übers RNS. Starten muss ich aber das am iPhone, sonst geht nix.

Mit meinem Samsunggeräten S2,S3,S4 geht es nicht.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 29. Oktober 2014 um 10:24

Sehr interessant.

Ich habe auch schon mal das Profil gelöscht und nach dem FW-Update neu gekoppelt. Egal was ich mache. Bei mir bleibt das Bluetooth-Symbol auf der Media-Seite im RNS grau.

Vielleicht liegt es doch an dem jüngeren Bj. Deines Touareg.

PS: habe auch ein iPhone 5

Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. Oktober 2014 um 17:39

[Zitat von Humvee](#)

Mit meinem Samsunggeräten S2,S3,S4 geht es nicht.

Hallo Thomas,

komisch mit meinem Galaxy S3 geht die Funktion aber schon? Dabei sollten unsere Autos eigentlich von der Hardware ziemlich identisch sein? 😞

MfG

Hannes

Beitrag von „V8Power“ vom 31. Oktober 2014 um 23:07

[Zitat von TReg/2007](#)

Sehr interessant.

Ich habe auch schon mal das Profil gelöscht und nach dem FW-Update neu gekoppelt. Egal was ich mache. Bei mir bleibt das Bluetooth-Symbol auf der Media-Seite im RNS grau.

Vielleicht liegt es doch an dem jüngeren Bj. Deines Touareg.

PS: habe auch ein iPhone 5

Hi TReg/2007,

ich habe auch das "andere" Telefonsteuergerät drin. Den Mediaplayer musst Du im Menü vom Telefon aktivieren, dann ist Du auch das Symbol am RNS bei "AUDIO" nicht mehr grau hinterlegt. Funzt bei mir mit dem iPhone 4S mit T1 12/2007 und RNS510. Kommt aber komischer Weise nur der rechte Kanal an. Mit Verbindung über den Klinkenstecker funktioniert die Musikwiedergabe einwandfrei. Ich habe mal 2 Fotos angehängt die ich heute beim aktivieren gemacht habe.

Servus aus LL

Werner

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „posiilgi“ vom 1. November 2014 um 17:47

Du benötigst noch ein Kabel für die Ausgabe in Stereo...Bei einigen Fahrzeugen liegt vom Telefonsteuergerät zum Radio nur Mono, was ja fürs Freisprechen reicht...Das Kabel sollte im Netz zu finden sein...

Beitrag von „V8Power“ vom 2. November 2014 um 23:08

[Zitat von posiilgi](#)

Du benötigst noch ein Kabel für die Ausgabe in Stereo...Bei einigen Fahrzeugen liegt vom Telefonsteuergerät zum Radio nur Mono, was ja fürs Freisprechen reicht...Das Kabel sollte im Netz zu finden sein...

Das Kabel habe ich auch angeschlossen,war bei dem TSG dabei. Scheinbar aber mit falscher Belegung. Hast du ein Foto oder Zeichnung auf welchen Pin die beiden Stecker gehören? Bin aus meiner Anleitung nicht schlau geworden und deshalb geht nur die rechte Seite.

Danke schon mal vorab und

Servus aus LL

Werner

Beitrag von „TReg/2007“ vom 3. November 2014 um 08:30

[Zitat von V8Power](#)

Hi TReg/2007,

ich habe auch das "andere" Telefonsteuergerät drin. Den Mediaplayer musst Du im Menü vom Telefon aktivieren, dann ist Du auch das Symbol am RNS bei "AUDIO" nicht mehr grau hinterlegt. Funzt bei mir mit dem iPhone 4S mit T1 12/2007 und RNS510. Kommt aber komischer Weise nur der rechte Kanal an. Mit Verbindung über den Klinkenstecker funktioniert die Musikwiedergabe einwandfrei. Ich habe mal 2 Fotos angehängt die ich heute beim aktivieren gemacht habe.

Servus aus LL

Werner

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Werner,

vielen Dank! Bilder sagen mehr als Worte.

Bei mir fehlt eben genau dieser Menüpunkt "Media Player". Vielleicht kann ich heute abend mal ein Foto hochladen.

Keine Ahnung woran es liegt dass ich ein anderes Menü in der MFA habe.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 4. November 2014 um 08:49

hier noch ein Foto vom Telefonmenü meiner MFA. "Media Player" fehlt.

Beitrag von „V8Power“ vom 5. November 2014 um 08:51

[Zitat von TReg/2007](#)

hier noch ein Foto vom Telefonmenü meiner MFA. "Media Player" fehlt.

Sieht bei Dir auch anders aus!

Bei Dir Temp.-Anzeige oben links, bei mir unten rechts. Außerdem fehlt bei Dir der km-Stand unten.

Da gibt es scheinbar verschiedene Versionen von der MFA!?!

Servus aus LL

Werner

Beitrag von „macko“ vom 5. November 2014 um 10:36

[Zitat von V8Power](#)

Da gibt es scheinbar verschiedene Versionen von der MFA!?!

Moin,

da fehlt das Softwareupdate für das KI. Mit Update steht die Temperaturanzeige oben links. Wenn man das Update nicht hat, kann ab und zu die Anzeige im KI, Kilometerstand etc. einfrieren.

Ob es aber auch das Telefonmenü bzw Deinen fehlenden Punkt beeinflusst, kann ich nicht sagen.

Gruss
Marco

Beitrag von „V8Power“ vom 5. November 2014 um 17:36

[Zitat von macko](#)

Moin,

da fehlt das Softwareupdate für das KI. Mit Update steht die Temperaturanzeige oben links. Wenn man das Update nicht hat, kann ab und zu die Anzeige im KI, Kilometerstand etc. einfrieren.

Ob es aber auch das Telefonmenü bzw Deinen fehlenden Punkt beeinflusst, kann ich nicht sagen.

Gruss
Marco

Dann geht bei mir iPhone koppeln mit Mediaplayer ohne Update. Einfrieren tut auch nichts. Alles bestens.

Es wäre allerdings schon sehr komisch, wenn nach dem Update weniger Menüpunkte zur Verfügung ständen wie vorher. Oder kann es auch anders herum sein, das nach dem Update die Temp. unten steht? Nur so gefragt

Servus aus LL
Werner

Beitrag von „macko“ vom 5. November 2014 um 17:43

Servus,

ok, dann besteht zwischen dem Update und dem Telefonproblem kein Zusammenhang. Nach dem Update ist die Außentemperaturanzeige definitiv oben links.

Thread dazu: [Klick](#)

Gruss
Marco

Beitrag von „TReg/2007“ vom 5. November 2014 um 22:59

OK ich fasse zusammen: Mein Touareg hat die neue KI-Software, das neue PFS-Steuergerät, die neue Firmware im RNS und es fehlt der Menüpunkt zum Koppeln des Media Players.



Ich glaube ich gebe auf und gehe mir wohl ein Klinkenkabel kaufen.

Ich danke Euch allen, insbesondere Humvee, für Eure Hilfe!

PS: Kilometerstand ist bei mir in der MFA unten natürlich schon vorhanden - ist auf dem Bild nur abgeschnitten.

Beitrag von „Humvee“ vom 6. November 2014 um 21:40

Hallo,

ja leider kommen wir da aus Ferne nicht wirklich weiter bei dir.

Ohne das Fahrzeug jetzt bei mir zu haben ist es immer bei manchen Dingen schwer mit Codierungen, Softwareständen usw.

Und besonders Dinge die das iPhone betreffen, das mag ich schon gar nicht 😂

Beitrag von „Humvee“ vom 6. November 2014 um 22:50

Hallo,

eine Idee hätte ich jetzt noch aus der Ferne.

Besorg dir mal die FW3810noru und mach damit beim RNS einen Downgrade und schau ob es mit dieser FW und iPhone funktioniert.

Hat die selben Funktionen wie die 5238 nur ohne Radiotext.

Beitrag von „TReg/2007“ vom 7. November 2014 um 08:06

[Zitat von Humvee](#)

Hallo, eine Idee hätte ich jetzt noch aus der Ferne. Besorg dir mal die FW3810noru und mach damit beim RNS einen Downgrade und schau ob es mit dieser FW und iPhone funktioniert. Hat die selben Funktionen wie die 5238 nur ohne Radiotext.

Werde ich am WE mal ausprobieren.

Beitrag von „V8Power“ vom 8. November 2014 um 12:37

..... vllt. liegt es ja auch an der neuen Version der KI Software. Wenn die Temp.-Anzeige unten rechts steht, habe ich noch die alte drauf.

Mein "Mediaplayer" wurde mit der alten FW vom RNS510 angezeigt und seit ca. 2 Monaten auch mit der FW5328. Nur noch so zur Info.

Servus aus LL

Werner

Beitrag von „celsen“ vom 20. November 2014 um 21:11

[Zitat von TReg/2007](#)

OK ich fasse zusammen: Mein Touareg hat die neue KI-Software, das neue PFS-Steuergerät, die neue Firmware im RNS und es fehlt der Menüpunkt zum Koppeln des Media Players.



Ich glaube ich gebe auf und gehe mir wohl ein Klinkenkabel kaufen.

Ich danke Euch allen, insbesondere Humvee, für Eure Hilfe!

PS: Kilometerstand ist bei mir in der MFA unten natürlich schon vorhanden - ist auf dem Bild nur abgeschnitten.

Hallo TReg/2007,

das wird 100%ig an der Codierung des FSE-Steuergerätes liegen.

Ich habe den Umbau des Steuergerätes vor 2 Wochen auch durchgeführt und hatte glücklicherweise einen Tiguan in der Nähe, in dem ich die Codierung durchführen konnte (Codierung im Touareg geht ja mit dem STG nicht). Es gibt eine Stelle in der Codierung, die das A2DP-Streaming aktiviert/deaktiviert. Wenn es deaktiviert ist, erscheint es auch nicht im MFA-Menü.

Codierung müsste ich nochmal raussuchen, allerdings ist das im VCDS-Codierungsprogramm alles hinterlegt.

Beste Grüße,
Marcel

Beitrag von „JokerofDarkness“ vom 6. Februar 2017 um 18:25

Hab heute mal schnell die Steuerbox mit der Nummer 3C8 035 730 D verbaut und konnte sofort mit iPhone 7 telefonieren und auch Musik ging, aber auch nur der rechte Kanal. Jetzt hab ich hier im Thread folgende Aussage dazu gefunden:

[Zitat von posiilgi](#)

Du benötigst noch ein Kabel für die Ausgabe in Stereo...Bei einigen Fahrzeugen liegt vom Telefonsteuergerät zum Radio nur Mono, was ja fürs Freisprechen reicht...Das Kabel sollte im Netz zu finden sein...

Nun frage ich mich, nach welchem Kabel ich in Verbindung mit dem RNS 510 genau suchen muss?

Beitrag von „Wastel“ vom 6. Februar 2017 um 20:29

Moin

Du benötigst eine geschirmte Einzelleitung. Querschnitt 0,5mm².
Gibt's bei Conrad oder in dem Elektronikbastlerladen um die Ecke.

Wie Du schon vermutet hast mußt Du diese jetzt vom Steuergerät unter dem Beifahrersitz zum Radio legen.

Dazu mußt Du dir beim 😄 raussuchen lassen welche Steckertypen dort verbaut sind, um die richtigen Kontakte für die Stecker zu bestellen und an welche Stelle du den Draht in den Steckerkontakt stecken mußt.

Hatte mich damals auch gestört.

Lag wohl an dem Rotstift des Herrn Piech bezüglich Kostensenkung. 😞

Habe die Leitung damals nachgezogen und schon war der Telefonpartner doppelt zu hören.

Man braucht auch nix programmieren.

Schöne Grüße von der Ostsee

Jens

Beitrag von „JokerofDarkness“ vom 9. Februar 2017 um 18:41

Danke Dir! 🙌

Beitrag von „posiilgi“ vom 15. Februar 2017 um 21:55

Für Faule lässt sich dieses Kabel auch torkonfektioniert im Netz finden...:)

Beitrag von „JokerofDarkness“ vom 21. Februar 2017 um 01:54

Dann lass mal hören, denn vielleicht ist das sogar günstiger, als selbst zu konfektionieren und vorab zum Freundlichen zu fahren.