

Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen!!!

Beitrag von „Mano“ vom 5. Oktober 2014 um 11:22

Liebe Mitglieder,

es ist mal wieder soweit das mein Touareg Bj2009 ein Problemen hat.
Die Tür hinten rechts lässt sich sowohl von außen als auch von innen nicht mehr öffnen.

Ich habe schon versucht manuell zu öffnen - ohne Erfolg.
oder... die Tür ranzudrücken und gleichzeitig am Griff zu ziehen - ohne Erfolg
danach... habe ich gegen die Tür beklopft nahe am Schloss - kein Erfolg.

Ich muss sagen, wenn man die Tür verschliesst hört man ein klicken, also das Türschloss Modul scheint zu funktionieren.

Kann mir jemand von euch (den Experten) hier 'bitte' weiterhelfen?

Wäre klasse bevor ich zu VW muss und die mir die Innenverkleidung abbauen werden.

Gruß
Markus

Beitrag von „coala“ vom 5. Oktober 2014 um 11:50

Servus Markus,

die Suche liefert z.B. folgendes Ergebnis: [KLICK](#) (Hast du aber vermutlich schon entdeckt?)

Grüße
Robert

P.S.: Thema vom allgemeinen Bereich "Technik: VW Touareg I & II" ins passende Unterforum verschoben und Titel angepasst.

Beitrag von „macko“ vom 5. Oktober 2014 um 12:00

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/19679-t%C3%BCr-hinten-rechts-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/>

Servus,

dieser Thread passt sicher auch dazu --> [Klick](#)

Sollte die Tür wider Erwarten aufgehen, demontiere sicherheitshalber auf jeden Fall die Türverkleidung, damit man im Notfall arbeiten könnte und nicht die Verkleidung zerstören muss. 🤖

Gruss
Marco

[Robert](#): Genau, in das richtige Unterforum verschoben...:D

Beitrag von „Mano“ vom 5. Oktober 2014 um 14:58

Hallo Ihr Zwei,

ich danke euch erstmal für die rasche Antwort und Links aber weitergeholfen hat mir das nicht.

Es scheint ich muss wohl diese Woche zum, wie ihr sagt "Freundlichen" 😊

Ich bekomme mit den Tricks nicht weiter. Der ganze Touareg wackelt, wenn ich am Türgriff ziehe oder gegen die Tür drücke/haue.

Auch dieses 100x schliessen und öffnen bringt nix.

Danke trotzdem

Jetzt habe ich noch kurz eine bzw. zwei Fragen.

1. Habe mir gerade für das RNS510 bei Amazon die V11 Navi Software bestellt - die sollte laufen, oder????
2. Macht es Sinn bzw. ist es ein riesen Aufwand ein Bluetooth Steuergerät anzuschliessen für das RNS510???

Danke für die Hilfe

Markus

Beitrag von „juma“ vom 5. Oktober 2014 um 16:49

Servus,

Zitat von Mano

H[...]

Jetzt habe ich noch kurz eine bzw. zwei Fragen.

1. Habe mir gerade für das RNS510 bei Amazon die V11 Navi Software bestellt - die sollte laufen, oder????
2. Macht es Sinn bzw. ist es ein riesen Aufwand ein Bluetooth Steuergerät anzuschliessen für das RNS510???

[...]

bitte hierzu die SuFu nutzen. Beides ist bereits besprochen.

Und ansonsten bitte bei einer Thematik bleiben, da ansonsten die threads nicht mehr themeneindeutig sind und sie später mühsam getrennt werden müssen um eine korrekte Indizierung zu erreichen...🙄

Beitrag von „Mano“ vom 5. Oktober 2014 um 17:04

Alles klar & danke für die Info

PS: von der SuFu bin ich nicht wirklich überzeugt aber ich gebe ihr "noch" ne Chance

MN

Beitrag von „valkmuc“ vom 26. Mai 2019 um 22:58

Lösung??? Bei mir hats funktioniert. 2 Türen ließen sich nicht öffnen. Ist kein Batterieproblem, sondern eher ein "Stand Schaden" oder wegen seltener Benutzung.

Touareg "Tür blockiert" / "Tür lässt sich nicht öffnen" viele VW Modelle mit vergleichbarem Griff

Ich hatte das Problem heute auch bei meinem Touareg II (2008) (Tür hi Links). Sie wollte partout nicht aufgehen. Das Fahrzeug steht seit ca. 1,5 Jahren unbenutzt im Hof.

>> Lösung (zumindest bei mir): wie folgt <<

Griff rausziehen und halten - dann zwischen hinterem festen Teil und vorderem des Griffes feines Sprühöl reinspritzen (Turbo2000, WD40, Balistol, usw...)

Wichtig: Die Sprühverlängerung im Griff stecken lassen und mit dem Griff zusammen reindrücken. Dadurch erreicht das Öl wohl auch den sehr kurzen Bowdenzug der vom Griff zum Schloß führt. Nachdem die Sprühverlängerung so weit wie möglich in den (nun fast geschlossenen) Griff geschoben wurde eine reichliche Portion Öl reinsprühen. Einwirken lassen, und Griff immer wieder betätigen. Auch Griff innen und FB immer wieder abwechselnd öffnen/schließen reihum, AussenGriff jedoch am meisten. Unterstützend kann man mit einem Gummi-/Kunststoffhammer auch den hinteren festen Teil des Griffes mehrmals fest klopfen, damit sich der Bowdenzug endlich lockert/löst.

Nach ca. 5-10 min. ging dann mein Schloss dann wieder. (Puhhh... war ich froh, insbesondere nach den Hiobsbotschaften im Netz Was sonst folgt, wenn das nicht funzt)

Hinweis: Wenn man die FB benutzt, muss/sollte man direkt am Schloß hören, das es öffnet/schließt. Dann weiß man das die FB in Ordnung ist.

Ursache des blockierten Türschloßes ist der festgegammelte kleine/kurze Bowdenzug vom Griff zum Schloß. Solange dieser hängt bzw. unbeweglich im Schloss hängt, geht weder die Betätigung innen, noch die Öffnung per FB.

Es gibt da ein kurzes Video, welches bei Youtube zu finden ist. Das hat mich dann veranlasst, den Augenmerk auf den Schlitz im Griff zu richten, um dort Sprühöl rein zu blasen.

Im nachfolgenden Video ab 7:10 min. Achtung: Den Hinweis für die Schraube vom Griff beachten "Schraube nicht ganz rausdrehen"

Hier das Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OwzCHrRL1y4>

Vielleicht hilft es ja jemandem...

Gruß

Beitrag von „valkmuc“ vom 26. Mai 2019 um 23:15

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/19679-t%C3%BCr-hinten-rechts-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/>

Lösung??? Bei mir hats funktioniert. 2 Türen ließen sich nicht öffnen. Ist kein Batterieproblem, sondern eher ein "Stand Schaden" oder wegen seltener Benutzung.

Touareg "Tür blockiert" / "Tür lässt sich nicht öffnen" viele VW Modelle mit vergleichbarem Griff

Ich hatte das Problem heute auch bei meinem Touareg II (2008) (Tür hi Links). Sie wollte partout nicht aufgehen. Das Fahrzeug steht seit ca. 1,5 Jahren unbenutzt im Hof.

>> Lösung (zumindest bei mir): wie folgt <<

Griff rausziehen und halten - dann zwischen hinterem festen Teil und vorderem des Griffes feines Sprühöl reinspritzen (Turbo2000, WD40, Balistol, usw...)

Wichtig: Die Sprühverlängerung im Griff stecken lassen und mit dem Griff zusammen reindrücken. Dadurch erreicht das Öl wohl auch den sehr kurzen Bowdenzug der vom Griff zum Schloß führt. Nachdem die Sprühverlängerung so weit wie möglich in den (nun fast geschlossenen) Griff geschoben wurde eine reichliche Portion Öl reinsprühen. Einwirken lassen, und Griff immer wieder betätigen. Auch Griff innen und FB immer wieder abwechselnd öffnen/schließen reihum, AussenGriff jedoch am meisten. Unterstützend kann man mit einem Gummi-/Kunststoffhammer auch den hinteren festen Teil des Griffes mehrmals fest klopfen, damit sich der Bowdenzug endlich lockert/löst.

Nach ca. 5-10 min. ging dann mein Schloss dann wieder. (Puhhh... war ich froh, insbesondere nach den Hiobsbotschaften im Netz Was sonst folgt, wenn das nicht funzt)

Hinweis: Wenn man die FB benutzt, muss/sollte man direkt am Schloß hören, das es öffnet/schließt. Dann weiß man das die FB in Ordnung ist.

Ursache des blockierten Türschloßes ist der festgegammelte kleine/kurze Bowdenzug vom Griff zum Schloß. Solange dieser hängt bzw. unbeweglich im Schloss hängt, geht weder die Betätigung innen, noch die Öffnung per FB.

Es gibt da ein kurzes Video, welches bei Youtube zu finden ist. Das hat mich dann veranlasst, den Augenmerk auf den Schlitz im Griff zu richten, um dort Sprühöl rein zu blasen.

Im nachfolgenden Video ab 7:10 min. Achtung: Den Hinweis für die Schraube vom Griff beachten "Schraube nicht ganz rausdrehen"

Hier das Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OwzCHrRL1y4>

Vielleicht hilft es ja jemandem...

Gruß

Beitrag von „coala“ vom 27. Mai 2019 um 13:27

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/19679-t%C3%BCr-hinten-rechts-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/>

[Zitat von valkmuc](#)

[...] **Lösung???** Bei mir hats funktioniert. 2 Türen ließen sich nicht öffnen. Ist kein Batterieproblem, sondern eher ein "Standsschaden" oder wegen seltener Benutzung. [...]

Servus,

bitte kein Crossposting. Es ist wenig übersichtlich, wenn ein und dasselbe Thema in mehreren Unterforen gleichzeitig diskutiert werden. (Zumal das identische Thema auch noch global im Bereich "Technik" erstellt wurde, ohne Zuordnung zu Fahrzeugmodell und Sparte). Identischer Beitrag daher hierher verschoben.

Danke und Grüße

Robert