

# Der Dicke ist undicht...es regnet rein

**Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 08:28**

Moin moin zusammen,

ich musste heute mit Erschrecken feststellen, das mein Dicker undicht ist und bei starkem Regen Wasser eindringt. Die in Fahrtrichtung gesehen rechte C-Säule ist richtig nass und beim Übergang zwischen grauem Stoff und schwarzem Kunststoff läuft das Wasser raus. Von da fließt es zwischen Scheibe und Verkleidung ab.

Kennt zufällig jemand dieses Problem bzw. hat davon mal was gehört/gelesen?! Gibt es Sachen die ich erstmal schauen kann, bevor ich zum 😊 fahren muss?!

Vielen Dank und viele Grüße...

Christian

---

**Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2014 um 08:41**

Servus Christian,

meinst du mit C-Säule tatsächlich die dritte (unmittelbar hinter den Hecktüren) oder die letzte Säule bei der Heckklappe? Wird beim T gerne falsch gezählt, zumindest ist mir das selbst schon passiert 😊

Schau zum Thema auch z. B. mal hier: [KLICK](#) und hier [KLICK](#)

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 08:44**

Hast Recht, habe mich auch verzählt 😊

Meine die letzte Säule...

---

**Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 08:52**

Genau wie in deinem ersten Link sieht es bei mir auch aus...sch\*iße ey...  
Von welcher Abdeckung wird da gesprochen? hat da vlt. einer ein Bild?!

---

**Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2014 um 09:09**

Servus,

hier ein Link, wo das zu sehen ist [KLICK](#) (Bild 3, 5, 7..)

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „macko“ vom 20. Oktober 2014 um 09:46**

Moin,  
also sprechen wir von der D-Säule. 😊

Bist Du sicher, dass es mit dem Regen zusammenhängt, oder könnte es auch sein, dass ein Zusammenhang zur Scheibenwaschanlage besteht. Teste das mal. Dort verläuft nämlich der Schlauch für die Wasserversorgung Heckscheibenwischer, der gerne mal bricht.

Zusätzlich wurde ich Vorsorge treffen, dass die Steuergeräte in der rechten Kofferraumverkleidung nicht nass werden. Dort sind nämlich einige verbaut, denen Wasser gar nicht gut tut!

Gruss  
Marco

---

**Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 09:54**

Bin mir ganz sicher, das es mit dem Regen zusammen hängt. Anfang der Woche habe ich einen Tisch für meinen Vater gefahren, genau als wir anfangen wollte regnete es aus Kannen. Da ist es mir das erste mal aufgefallen. Danach war hier bei uns schönes Wetter und alles trocken. Heute auf dem Weg zur Arbeit regnete es wieder wie sau...und siehe da, es ist wieder nass. Schau mir heute Abend mal die genannten Abdeckungen an und mache alles sauber. Wenn das nichts hilft, fahr ich zum 😊

---

### **Beitrag von „macko“ vom 20. Oktober 2014 um 09:57**

Dann könnte evtl. auch die Scheibe zwischen C und D-Säule undicht sein. Diese ist geschraubt...

Alternativ die Gummidichtung an der Heckklappe oben rechts.

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „macko“ vom 20. Oktober 2014 um 10:05**

Hier siehst Du die Dichtung der verschraubten Seitenscheiben... [Klick!](#)

---

### **Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 10:07**

Die Kofferraumdichtung ist auf der rechten Seite gerissen....Kann ich die selbst tauschen?

---

### **Beitrag von „macko“ vom 20. Oktober 2014 um 10:15**

Da sehe ich kein Problem. Musst halt dort wieder anfangen die neue aufzustecken, wo die alte schon getrennt war.

---

### **Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 10:18**

Gut, also mal zusammen gefasst.

1. Kofferraumdichtung erneuern, frage mich wie die kaputt gehen kann...
2. Abdeckungen der Schaniere ab und reinigen

Drückt mir die Daumen, das es nichts weiter ist...

---

### **Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2014 um 10:32**

#### [Zitat von Milling](#)

[...] 1. Kofferraumdichtung erneuern, frage mich wie die kaputt gehen kann... [...]

Servus,

bei dem Fahrzeugalter ist dass - Materialfehler ausgenommen - sicher beim Touareg keine Alterserscheinung. Hatten wir hier zumindest noch nicht im Forum. Gerne geht so was kaputt, wenn man beim Beladen sperriger Gegenstände (Schränkchen etc.) nicht aufpasst und dabei die Dichtung touchiert. Natürlich war das immer keiner 😞

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Milling“ vom 20. Oktober 2014 um 12:12**

Soooo meine Lieben,

1000000x Danke für die schnelle Hilfe! der Dicke scheint wieder dicht zu sein 😊  
Es war der Ablauf des rechten Schaniers, der komplett zugesetzt war. Mit nem Schaschlick  
Spieß ein wenig gestochert und siehe da, die braune Brühe floss ab 😊

Nun warten wir mal ab ob das Problem dauerhaft behoben ist.

Viele Grüße

Ein trockener Christian: ~~Dubiggin: fourbiggin: unk~~ 😄

---

### Beitrag von „Janni“ vom 20. Oktober 2014 um 12:21

Super! Eine der wenigen Stellen wo man einfach rankommt! 🙌🙌🙌

---

### Beitrag von „steffen5tdi“ vom 6. November 2014 um 08:35

Hallo Freunde,

wird dieses Thema noch beobachtet? Ich habe das gleiche Problem.

Rechte Seite wo das Bordwerkzeug liegt ist es feucht und linke Seite ist der Schaumstoff wo der  
Luftbehälter liegt feucht!

Liegt es an einem Ablauf der Klappe?? Wo muss ich genau schauen und ggf. reinigen?

Hoffe auf Eure Antworten, ist echt nicht lustig mit nem nassen Kofferraum! 😞

Danke!

---

### Beitrag von „Janni“ vom 6. November 2014 um 08:59

Moin,

schau mal hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post133483>

## **Beitrag von „m5\_proppi“ vom 6. November 2014 um 09:18**

Hast du ein Schiebedach?

Schon mal nachgesehen ob die Abflüsse fürs Wasser verstopft sind?

Am besten testen indem du bei geöffnetem Schiebedach Wasser in die Führungsschiene laufen lässt. Das sollte dann unter dem Auto wieder rauskommen.

---

## **Beitrag von „steffen5tdi“ vom 13. November 2014 um 08:00**

...nein Schiebedach habe ich nicht. Ich habe die Abläufe an den Kofferraumschanieren sauber gemacht die waren verstopft. Hoffe es lag daran, muss jetzt mal kräftig regnen dann sehe ich es ja. 😊

Danke erstmal für Eure Antworten!

Grüße

Steffen