

# Wasser- und Öltemperaturanzeige zu gering

**Beitrag von „Janni“ vom 7. November 2014 um 13:47**

Moin,

seid ca. 14 Tagen zeigen beide Zeigerinstrumente zu geringe Werte an. Normalerweise sind die Werte beide bei ca. 90°C auf meinem Arbeitsweg wenn ich die Stadt verlassen habe und auf die Autobahn fahre. Nun gehen die Werte gerade mal auf der AB auf 65-70°C bis zum Ende der Fahrt, und der Zuheizung läuft. Auf 90°C komme ich jetzt lediglich bei einer längeren Stadtfahrt. Außentemperatur zw. 8-14°C.

Ich weiss ja, dass der TREG bei geringen Außentemperaturen zumindest Innen nicht sehr schnell warm wird, aber diese Werte sind mir die letzten Winter nicht aufgefallen! 😞

...gut, könnte ein Sensor kaputt sein, aber beide gleichzeitig? .... Masseproblem?

---

**Beitrag von „coala“ vom 7. November 2014 um 13:50**

Servus,

mit hoher Wahrscheinlichkeit wird da der Kühlwasserthermostat defekt sein.

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „Janni“ vom 30. November 2014 um 00:17**

Hi, die Werkstatt meint auch es ist das Thermostat. Weiss jemsnd wieviel das ungefähr kostet?

---

**Beitrag von „Janni“ vom 6. Dezember 2014 um 21:05**

Hi, es war das Thermostat. Kosten 440€, davon 232€ für das Teil.