

Touareg r5 Springt im warmen zustand nicht an

Beitrag von „Jörg123“ vom 26. November 2014 um 15:08

Hallo

Mein Touareg Springt im warmen zustandt nicht an .

In der Werkstatt wurde ein neuer Zylinder eingebaut da die pumpe Düsen sich eingearbeitet hatt, die pupe Düse wurden alle 5 mit neuen dichtungsatz ausgestatte

wenn er anspringt läuft er tadellos schön rund

Startet man ihn im Kalten zustand springt er an wenn man ihn 5 min laufen last und dann ausstellt und wieder starten will orgelt er und orgelt er und springt nicht an

Steuerzeiten stimmen wurde überprüft .

Im Motorsteuergerät steht immer wieder Nockenwellen sensor obwohl die steuerzeiten stimmen und ein neuer sensor verbaut wurde .

weiss nicht mehr weiter bitte dringt um hilfe

Gruss :Jörg

Beitrag von „Jörg123“ vom 18. Dezember 2014 um 06:58

Hallo

Werkstatt hat den fehler gefunden Steuerzeiten stimmten nicht, da Zahrräder abgenutzt waren sie wurden ersetzt und nun läuft er wieder super

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Dezember 2014 um 10:27

Hallo Jörg123,

danke für die Rückmeldung 🙏

Grüße von Stephan 😊